

LAUDO DE PERÍCIA CAUTELAR

Marca, Modelo e Ano fabricação/Modelo
FORD/KA 100 ANOS AT 1.5/FORD/KA 100 ANOS AT 1.5
2019/ 2020 - AZUL - ALCOOL/GASOLINA

Solicitante
ALX MOTORS



APROVADO

DADOS DO VEÍCULO

DADOS DA BINDADOS COLETADOS

TIPO VEÍCULO: Autom óvel	ESPÉCIE: NÃO INFORMADO	CRLV: NÃO APRESENTADO
RENAVAM: [REDACTED]	CATEGORIA: NÃO INFORMADO	HODÔM ETRO: 79.457
CHASSI: [REDACTED]	CAPACIDADE: NÃO INFORMADO	CHASSI: [REDACTED]
MOTOR: [REDACTED]	PBT: 1.53	MOTOR: [REDACTED]
CÂMBIO: NÃO INFORMADO	CILINDRADA: 1497	CÂMBIO: [REDACTED]
MUNICÍPIO/UF: MARINGÁ/PR	POTÊNCIA: 136	MUNICÍPIO/UF: Maringá/PR

APROVADO REPROVADO COM APONTAMENTO(S) COM ALERTA(S) COM RESTRIÇÃO(ÕES)



CERTIFICADO DE ORIGINALIDADE

Marca, Modelo e Ano fabricação/Modelo

FORD/KA 100 ANOS AT 1.5/FORD/KA 100 ANOS AT 1.5
2019/ 2020 - AZUL - ALCOOL/GASOLINA

Município e UF

Maringá - PR



 VEÍCULO CERTIFICADO

Este documento certifica que seu veículo possui 96% de índice de ORIGINALIDADE



ITENS VERIFICADOS

- Gravações identificadoras
- Análise de estrutura
- Análise de pintura
- PIV - Placas de identificação veicular
- PRH - Pesquisas de registro e histórico
- Registro da quilometragem

Responsável: Gean Carlos Pereira da Silva
Perito em identificação veicular



QUADRO RESUMO

Ω RESTRIÇÕES: SIM	≡ LEILÃO 1: NÃO
≡ LEILÃO 2: NÃO	≡ VENDA DIRETA: NÃO
≡ REMARKETING: NÃO	≡ INDÍCIO DE SINISTRO 1: NÃO
≡ INDÍCIO DE SINISTRO 2: NÃO	≡ SINISTRO: NÃO
≡ SITUAÇÃO: CIRCULAÇÃO	

BIN + RF



PLACA:	[REDACTED]
PROCEDÊNCIA:	NACIONAL
CHASSI:	[REDACTED]
RENAVAM:	[REDACTED]
NÚMERO DO MOTOR:	[REDACTED]
MOTOR DE FÁBRICA:	[REDACTED]

COR	AZUL	ANO FAB/MOD	2019/2020
MARCA/MODELO	FORD/KA 100 ANOS AT 1.5	UF/MUNICÍPIO	PR/MARINGA
CAP. PASSAGEIROS	5	COMBUSTÍVEL	ALCOOL/GASOLINA
POTÊNCIA	136	TIPO	AUTOMOVEL
CARROCERIA	NÃO APLICAVEL	CAIXA DE CÂMBIO	NÃO INFORMADO
NÚMERO DO CÂMBIO	NÃO INFORMADO	NÚMERO DE CARROCERIA	NÃO INFORMADO
EIXOS	2	EIXO AUXILIAR	NÃO INFORMADO
EIXO TRASEIRO DIF.	NÃO INFORMADO	CAPACIDADE DE CARGA	NÃO INFORMADO
CILINDRADAS	1497	REMARCAÇÃO DO CHASSI	NÃO
PESO BRUTO/CMT	1.53/1.53	SITUAÇÃO	CIRCULAÇÃO
DATA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	15/05/2024	MONTAGEM	COMPLETA

RESTRIÇÕES

RESTRIÇÃO FINANCEIRA:	ALIENACAO FIDUCIARIA	RESTRIÇÃO JUDICIAL:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO TRIBUTARIA:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA:	COMUNICADO DE VENDA

DADOS DO FABRICANTE

PLACA:	[REDACTED]	CHASSI:	[REDACTED]
UF FATURADO:	SP	DOC FATURADO:	[REDACTED]
COR:	AZUL	COMBUSTIVEL:	ALCOOL / GASOLINA
MARCA/MODELO:	FORD/KA 100 ANOS AT 1.5	ANO FAB/MOD:	2019/2020
POTENCIA:	136	CILINDRADAS:	1497
MOTOR:	[REDACTED]	CAMBIO:	NADA CONSTA
NUMERO CARROCERIA:	NADA CONSTA	EIXOS:	2
EIXO AUXILIAR:	NADA CONSTA	EIXO TRASEIRO DIF.:	NADA CONSTA
PBT:	153	CMT:	153

VEICULO NÃO POSSUI ROUBO/FURTO ATIVO.

VEÍCULO NÃO POSSUÍ HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

BASE ESTADUAL

PLACA:	[REDACTED]	PROCEDÊNCIA:	NACIONAL
CHASSI:	[REDACTED]	MOTOR:	[REDACTED]
RENAVAM:	[REDACTED]	COR:	AZUL
ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO:	2019/2020	MUNICÍPIO/UF:	MARINGA/PR
QTD. PASSAGEIROS:	5	CAPACIDADE DE CARGA:	0
ESPÉCIE:	PASSAGEIRO	NÚMERO CARROCERIA:	NÃO INFORMADO
CÂMBIO:	NÃO INFORMADO	EIXOS:	2
CATEGORIA:	PARTICULAR	TIPO DO VEÍCULO:	AUTOMOVEL
TIPO CARROCERIA:	NÃO APLICAVEL	COMBUSTÍVEL:	ALCOOL/GASOLINA
MARCA/MODELO:	FORD/KA 100 ANOS AT 1.5	CMT/PBT:	1.53/1.53
POTÊNCIA:	136	SITUAÇÃO:	CIRCULAÇÃO
CILINDRADAS:	1497		

RESTRIÇÕES

CONSTAM RESTRIÇÕES PARA A PLACA [REDACTED]

RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA:	COMUNICADO DE VENDA	RESTRIÇÃO FINANCEIRA:	ALIENACAO FIDUCIARIA
---------------------------	---------------------	-----------------------	----------------------

RESTRIÇÃO TRIBUTARIA:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO JUDICIAL:	NADA CONSTA
FURTO:	NADA CONSTA	OUTRAS RESTRIÇÕES	NADA CONSTA

DÉBITOS

DÉBITOS NÃO INFORMADOS, CONSULTE O DETRAN DO ESTADO PARA VALORES

INFORMAÇÕES DO PROPRIETÁRIO

ANTERIOR:	NÃO INFORMADO	ATUAL:	
-----------	---------------	--------	--

COMPARATIVO DE COMPONENTES VEICULARES

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
CHASSI			OK
MOTOR			OK
COR	AZUL	AZUL	OK
COMBUSTIVEL	ALCOOL/GASOLINA	ALCOOL/GASOLINA	OK

GRAVAME

VEÍCULO COM TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE

PLACA/UF:		ANO FAB/MOD:	NÃO INFORMADO
RENAVAM:		DOCUMENTO:	XXXXXXXXXX
NOME:	NÃO INFORMADO	CONTRATO:	FALTA ADITIVO
FINANCEIRA DOC:	XXXXXXXXXX	FINANCEIRA:	BANCO J SAFRA SA
FINANCEIRA CÓDIGO:	NÃO INFORMADO	UF DO GRAVAME:	NÃO INFORMADO
DATA DO GRAVAME:	16/01/2020	SITUAÇÃO:	VEÍCULO COM TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE
NUMERO DA RESTRICAO:	49508543	DATAHORA:	16/01/2020

VEÍCULO COM CANCELAMENTO DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE

PLACA/UF:		ANO FAB/MOD:	NÃO INFORMADO
RENAVAM:		DOCUMENTO:	XXXXXXXXXX
NOME:	NÃO INFORMADO	CONTRATO:	SIRCAF: SIM 2
FINANCEIRA DOC:	XXXXXXXXXX	FINANCEIRA:	BANCO J SAFRA SA
FINANCEIRA CÓDIGO:	NÃO INFORMADO	UF DO GRAVAME:	NÃO INFORMADO
DATA DO GRAVAME:	16/01/2020	SITUAÇÃO:	VEÍCULO COM CANCELAMENTO DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE
NUMERO DA RESTRICAO:	49508543	DATAHORA:	16/01/2020

VEÍCULO TEVE GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO

PLACA/UF:		ANO FAB/MOD:	NÃO INFORMADO
RENAVAM:		DOCUMENTO:	XXXXXXXXXX
NOME:	NÃO INFORMADO	CONTRATO:	SIRCAF: SIM 2
FINANCEIRA DOC:	XXXXXXXXXX	FINANCEIRA:	BANCO J SAFRA SA
FINANCEIRA CÓDIGO:	NÃO INFORMADO	UF DO GRAVAME:	NÃO INFORMADO
DATA DO GRAVAME:	16/01/2020	SITUAÇÃO:	VEÍCULO TEVE GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO
NUMERO DA RESTRICAO:	49508543	DATAHORA:	16/01/2020

VEÍCULO TEVE GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO

PLACA/UF:		ANO FAB/MOD:	NÃO INFORMADO
RENAVAM:		DOCUMENTO:	XXXXXXXXXX
NOME:	NÃO INFORMADO	CONTRATO:	SIRCAF: SIM 2
FINANCEIRA DOC:	XXXXXXXXXX	FINANCEIRA:	BCO SAFRA S/A
FINANCEIRA CÓDIGO:	NÃO INFORMADO	UF DO GRAVAME:	NÃO INFORMADO
DATA DO GRAVAME:	16/01/2020	SITUAÇÃO:	VEÍCULO TEVE GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO
NUMERO DA RESTRICAO:	13544979	DATAHORA:	16/01/2020

VEÍCULO TEVE GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO

PLACA/UF:		ANO FAB/MOD:	NÃO INFORMADO
RENAVAM:		DOCUMENTO:	XXXXXXXXXX
NOME:	NÃO INFORMADO	CONTRATO:	SIRCAF: SIM 2
FINANCEIRA DOC:	XXXXXXXXXX	FINANCEIRA:	BANCO VOTORANTIM S/A
FINANCEIRA CÓDIGO:	NÃO INFORMADO	UF DO GRAVAME:	NÃO INFORMADO
DATA DO GRAVAME:	17/04/2024	SITUAÇÃO:	VEÍCULO TEVE GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO
NUMERO DA RESTRICAO:	14805641	DATAHORA:	17/04/2024

DENATRAN

ROUBO/FURTO ATIVO

NENHUM REGISTRO

COMUNICADO DE VENDA ATIVA

CONSTAM REGISTROS

RESTRIÇÕES JUDICIAL RENAJUD

NENHUM REGISTRO

MULTA RENAINF

NENHUM REGISTRO

RECALL

NENHUM REGISTRO

CERTIFICADO DE SEGURANÇA VEICULAR

NENHUM REGISTRO

COMUNICADO DE VENDA ATIVA

DATA VENDA	DATA REGISTRO	NOME	DOCUMENTO
2024-11-07	2024-11-08	ALX COMERCIO DE VEICULOS LTDA	XXXXXXXXXXXXXX

LEILÃO 1

NENHUM REGISTRO DE LEILÃO

LEILÃO 2

NENHUM REGISTRO DE LEILÃO

VENDA DIRETA

NENHUM REGISTRO DE OFERTA DE LEILÃO

REMARKETING

NENHUM REGISTRO DE REMARKETING

APONTAMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO

NADA CONSTA

DETALHAMENTO DE APONTAMENTO

NADA CONSTA

HISTÓRICO DE AVARIA

NÃO POSSUI HISTÓRICO DE AVARIA

SINISTRO

VEÍCULO NÃO POSSUI SINISTRO

INDÍCIO DE SINISTRO 1

NADA CONSTA

INDÍCIO DE SINISTRO 2

VEÍCULO NÃO POSSUI INDÍCIO DE SINISTRO

PROPRIETARIOS ANTERIORES (HISTORICO)

UF	ANO	NOME
SP	2020	[REDACTED]
SP	2020	
SP	2020	
PR	2020	
PR	2021	
PR	2022	
PR	2023	
PR	2024	

DETRAN

PLACA:	[REDACTED]	RENAVAM:	[REDACTED]
TIPO DE FINANCIAMENTO/ RESTRIÇÃO:	[REDACTED]	SITUAÇÃO:	VIGENTE (EM CIRCULACAO)

ODÔMETRO

DATA	14/05/2024	VALOR	72.198 KM
------	------------	-------	-----------

SEGURANÇA VEÍCULAR

NÃO CONSTAM REGISTROS

AÇÕES TRABALHISTAS - CORTESIA

PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO PERANTE AO TST, FAVOR ACESSAR: [HTTPS://WWW.TST.JUS.BR/CERTIDAO](https://www.tst.jus.br/certidao)

AÇÕES TRABALHISTAS

□ NADA CONSTA

DOCUMENTO		CÓDIGO DE AUTENTICIDADE	
EMITIU A CERTIDÃO NEGATIVA?	SIM	EXPEDIÇÃO	08/11/2024, ÀS 14:41:25
NOME		TOTAL DE PROCESSOS	0

LINK DA CERTIDÃO

CLIQUE AQUI PARA SER REDIRECIONADO(A) (https://us-central1-infosimples-data.cloudfunctions.net/infosimples-storage/16187/CAAVBYE0MCSYL60TI4MB5YJ7Q_TFKZEB2384JMUV9HI=1731692487/LMNSOC/AHR0CHM6LY9ZDG9YYWDLMDVB2DSZWFWAXMUY29TL2LUZM9ZAW1WBGVZLWFAS10BXAVYXBPL3RZDC9JBMROZIZWMJQXMTA4MTQ0MTI2L0DXVXVJDC1)

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas exclusivamente para a orientação das transações comerciais do CNPJ: 37.625.778/0001-04, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Autocredcar limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados públicas e privadas detentoras das informações. As informações exibidas nesta consulta são as que encontram-se disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao CNPJ: 37.625.778/0001-04 em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. O CNPJ: 37.625.778/0001-04 declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo dessa consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de prudência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras.











FORD/KA 100 ANOS AT 1.5**CARACTERÍSTICAS:**

PLACA		CHASSI		ANO/ FAB	2019
MARCA	FORD	MODELO	FORD/KA 100 ANOS AT 1.5	ANO/MOD	2020
COR	AZUL	COMBUSTÍVEL	ALCOOL/GASOLINA	UF FATURADO	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

MOTOR		POTÊNCIA	136
NACIONALIDADE		CAPACIDADE PASSAGEIROS	5

COMPANHIAS	PORCENTAGEM	STATUS
	100%	
	100%	
	100%	
	100%	

Analisamos apenas o VEÍCULO para apontamento de seguro. A recolha de informações sobre o veículo através de consultas eletrônicas nunca substitui uma consulta completa, sobretudo porque os órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras podem acrescentar, alterar ou eliminar informações "online". Essas informações são confidenciais e deveram ser utilizadas apenas para orientar as transações comerciais, sendo o cliente responsabilizado civil e criminalmente por danos causados a terceiros se utilizados em desacordo as leis vigentes. O contratado está limitado à transmissão verídica das informações sobre o veículo cadastrado no banco de dados onde as informações são mantidas. As informações apresentadas nesta consulta foram disponibilizadas na base à data e hora da consulta, sendo que toda informação acima se destina exclusivamente a ser utilizada em colaboração com o processo prudência do veículo como ferramenta para análise prévia, não como elemento único de decisão para inspeção, vistoria, pericia ou comercialização de veículos. Não é substituto de outras consultas e não somos responsáveis pela recusa de cobertura ou aceitação. As seguradoras se reservam do direito de aceitar ou não o veículo com base em seus próprios critérios ou perfil do motorista. Os dados são atualizados regularmente à medida que as peneiras e tabelas são atualizadas.




ELEMENTOS IDENTIFICADORES

Placas (PIV)



0208 - Sem vestígios de irregularidades.

Gravação do Chassi



0118 - Gravação identificadora sem vestígios aparentes de adulteração.

Gravação do Motor



01048 - Gravação identificadora confere com os registros dos bancos de dados oficiais.

01018 - Gravação identificadora sem vestígios aparentes de adulteração.

Gravação do Câmbio



01018 - Gravação identificadora sem vestígios aparentes de adulteração.

01074 - Não registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes / BIN

Hodômetro



0249 - Registro fotografado/observado.

Eta/VIS



0249 - Registro fotografado/observado.

Í ITENS ANALISADOS



Gravação do VIS nas etiquetas

VIS com partim ento do motor

☒ 8 - Eta original

VIS do batente da porta

☒ 8 - Eta original

VIS do piso/assoalho

☒ 115.2-Obstruída, sem acesso devido.

Gravação do VIS nos Vidros

Para-brisa

☒ 128-Não original

Vidro da porta dianteira esquerda

☒ 089 - Gravação identi{ cadora original/conform e os padrões do fabricante.

Vidro da porta traseira esquerda

☒ 089 - Gravação identi{ cadora original/conform e os padrões do fabricante.

Vidro da porta dianteira direita

☒ 089 - Gravação identi{ cadora original/conform e os padrões do fabricante.

Vidro da porta traseira direita

☒ 089 - Gravação identi{ cadora original/conform e os padrões do fabricante.

Vidro traseiro

☒ 089 - Gravação identi{ cadora original/conform e os padrões do fabricante.

PIV-Placas de identi{ cação veicular

QR Code

☒ 208 - Sem vestígios de irregularidades.


PRH - Pesquisas de Registros e Histórico

Restrições inform adaspor consulta homologada.

☒ 246 - A responsabilidade pelas inform ações contidas na pesquisa é da Autocredcar, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 27.606.838/0001-80.

☒ 247 - Não consta histórico em leilão e/ou marketing e/ou venda direta e/ou clubes de vendas e/ou similares, conform e pesquisa anexa ao laudo.


AVALIAÇÃO DE PINTURA




1- Envolvente/para choque dianteiro	Repintada
2 - Painel frontal	Original
3 - Paralama dianteiro esquerdo	Original
4 - Coluna dianteira esquerda	Original
5 - Porta dianteira esquerda	Original
6 - Caixa de ar/soleira esquerda	Original
7 - Coluna média/central esquerda	Original
8 - Porta traseira esquerda	Original
9 - Coluna traseira esquerda	Original
10 - Paralama/folha lateral traseira esquerda	Original
11- Envolvente/para choque traseiro/painel traseiro	Repintada
12 - Painel traseiro	Original
13- Capô/tampa do porta malas/caçamba	Original
14 - Paralama/folha lateral traseira direita	Original
15- Coluna traseira direita	Original
16- Porta traseira direita	Original
17- Coluna média/central direita	Original
18 - Caixa de ar/soleira direita	Original
19- Porta dianteira direita	Original
20 - Coluna dianteira direita	Original
21- Paralama dianteiro direito	Original
22 - Capô/tampa do compartimento do motor	Original
23 - Teto/Painel traseiro	Original

AVALIAÇÃO ESTRUTURAL

[1]



● 1 - Envolvente/para choque dianteiro	Original
● 2 - Alma para choque diant/painel front infe/crashbox	Original
● 3 - Painel frontal superior	Original
● 4 - Longarina dianteira esquerda	Original
● 5 - Caixa de roda dianteira esquerda	Original
● 6 - Torre do amortecedor dianteiro esquerdo	Original
● 7 - Painel corta fogo	Original
● 8 - Paralamas/folha lateral dianteira esquerda	Original
● 9 - Porta dianteira esquerda	Original
● 10 - Caixa de ar/soleira esquerda	Original
● 11 - Assoalho do habitáculo lado esquerdo	Original
● 12 - Coluna dianteira esquerda	Original
● 13 - Coluna média/central esquerda	Original
● 14 - Porta traseira esquerda	Original
● 15 - Coluna traseira esquerda	Original
● 16 - Caixa de roda traseira esquerda	Original
● 17 - Folha lateral traseira esquerda	Original
● 18 - Longarina traseira esquerda	Original
● 19 - Envolvente/para choque traseiro	Original
● 20 - Capô/tampa do porta malas/caçamba/painel traseiro	Original



● 21 - Painel traseiro	Original
● 22 - Alma do para choque traseiro	Original
● 23 - Assoalho do porta malas/caçamba	Original
● 24 - Longarina traseira direita	Original
● 25 - Caixa de roda traseira direita	Original
● 26 - Folha lateral traseira direita	Original
● 27 - Porta traseira direita	Original
● 28 - Coluna traseira direita	Original
● 29 - Porta dianteira direita	Original
● 30 - Coluna média/central direita	Original
● 31 - Assoalho do habitáculo lado direito	Original
● 32 - Caixa de ar/soleira direita	Original
● 33 - Coluna dianteira direita	Original
● 34 - Paralamas/folha lateral dianteira direita	Original
● 35 - Caixa de roda dianteira direita	Original
● 36 - Torre do amortecedor dianteiro direito	Original
● 37 - Longarina dianteira direita	Original
● 38 - Capô/tampa do compartimento do motor	Reparado
● 39 - Folha do teto/painel traseiro	Original
● 40 - Estrutura do teto	Original

REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Lacre /QR code



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra




Foto extra



Foto extra



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Os seguintes itens, não são verificados no laudo de perícia cautelar : Peças mecânicas, itens de acabamento interno, funcionam ento de peças da suspensão (salvo a conferência das modi{cações feitas no sistema de suspensão, as quais necessitam de autorização do DETRAN),conform e previsto na resolução nº 916/22/08do CONTRAN;
- Também não são verificados no laudo de perícia cautelar : sistema de freio ABS, Air bag, computador de bordo e sistemas eletrônicos.
- ATENÇÃO!o laudo de perícia cautelar , apenas, registra fotogra{cam ente a quilom etragem aparente no hodôm etro do veículo.



Observações

*** NO ATO DA PERÍCIA O VEÍCULO ENCONTRA-SE COM REPAROS DE FUNILARIA E PINTURA NO CAPÔ.***REPINTURA NO PARA-CHOQUE DIANTEIRO E PARA-CHOQUE TRASEIRO.***

A Terceira Visão é um a empresa com mais de 30 anos de experiência na realização de perícias e vistorias veiculares. A perícia cautelar feita pela Terceira Visão contém pla a análise material do veículo, ou seja, seus dados estruturais aparentes, assim com o todos os seus elementos de identi{cação.

Através dos elementos de identi{cação do veículo, levantados pela Terceira Visão, inicia-se a segunda fase do trabalho: a pesquisa do veículo nos bancos de dados disponíveis.

As pesquisas são feitas por empresas hom ologadas pela Terceira Visão, cuja atividade é independente desta.

Este trabalho tem o objetivo de fornecer ao cliente o mais completo inform ativo sobre o veículo pesquisado, dentro das inform ações disponíveis. Algum as inform ações podem não estar disponíveis nos bancos de dados das empresas hom ologadas, ou mesmo estar sob sigilo judicial. Por esta razão, a empresa possui um a obrigação de meio (trazer o melhor resultado) e não possui um a obrigação de resultado (trazer toda a inform ação existente).

Por {m , sobre as SEGURADORAS, cada com panhia possui seus próprios critérios de contratação com seus clientes. Além das condições do veículo, inúmeros outros fatores podem injuenciar a decisão da companhia de seguro, tais com o o per{! do condutor, sinistralidade do veículo, etc.

Por esta razão, recomenda-se, antes de adquirir um veículo, consultar sua com panhia de seguro para saber suas regras de contratação. O TRABALHO DE PERÍCIA CAUTELAR É AUTÔNOMO EM RELAÇÃO ÀS COMPANHIAS DE SEGURO e não podem os garantir a aceitação, ou não, de seu veículo junto a estas em presas.