

## LAUDO DE PERÍCIA CAUTELAR

Marca, Modelo e Ano fabricação/Modelo  
HONDA/HR-V EXLCVT/HONDA/HR-V EXLCVT  
2015/ 2016 - VERMELHA - ALCOOL/GASOLINA

Solicitante  
ALX MOTORS



APROVADO COM APONTAMENTO

### DADOS DO VEÍCULO

Z

#### DADOS DA BINDADOS COLETADOS

TIPO VEÍCULO: SUV	ESPÉCIE: NÃO INFORMADO	CRLV: não apresentado
RENAVAM: [REDACTED]	CATEGORIA: NÃO INFORMADO	HODÔM ETRO: 116.102
CHASSI: [REDACTED]	CAPACIDADE: NÃO INFORMADO	CHASSI: [REDACTED]
MOTOR: [REDACTED]	PBT: 1.74	MOTOR: [REDACTED]
CÂMBIO: NÃO INFORMADO	CILINDRADA: 1798	CÂMBIO: [REDACTED]
MUNICÍPIO/UF: CASCAVEL/PR	POTÊNCIA: 140	MUNICÍPIO/UF: Cascavel/PR



APROVADO



REPROVADO



COM APONTAMENTO(S)



COM ALERTA(S)



COM RESTRIÇÃO(ÕES)




## ELEMENTOS IDENTIFICADORES

Placas (PIV)



0208 - Sem vestígios de irregularidades.

Gravação do Chassi



018 - Gravação identificadora sem vestígios aparentes de adulteração.

Gravação do Motor



048 - Gravação identificadora confere com os registros dos bancos de dados oficiais.

018 - Gravação identificadora sem vestígios aparentes de adulteração.

Gravação do Câmbio



018 - Gravação identificadora sem vestígios aparentes de adulteração.

074 - Não registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes / BIN

Hodômetro



249 - Registro fotografado/observado.

Eta/VIS



249 - Registro fotografado/observado.

Y ITENS ANALISADOS

Z

Gravação do VIS nas etiquetas

VIS com partim ento do motor

8 - Eta original

VIS do batente da porta

8 - Eta original

VIS do piso/assoalho

115.2-Obstruída, sem acesso devido.

Gravação do VIS nos Vidros

Para-brisa

089 - Gravação identificadora original/conforme e os padrões do fabricante.

127.1-Trincado, dentro dos limites tolerados pela Resolução nº960/22.

Vidro da porta dianteira esquerda

089 - Gravação identificadora original/conforme e os padrões do fabricante.

Vidro da porta traseira esquerda

089 - Gravação identificadora original/conforme e os padrões do fabricante.

Vidro da porta dianteira direita

089 - Gravação identificadora original/conforme e os padrões do fabricante.

Vidro da porta traseira direita

089 - Gravação identificadora original/conforme e os padrões do fabricante.

Vidro traseiro

089 - Gravação identificadora original/conforme e os padrões do fabricante.

PIV-Placas de identificação veicular

QR Code

208 - Sem vestígios de irregularidades.

PRH - Pesquisas de Registros e Histórico

Restrições informadas por consulta homologada.


246 - A responsabilidade pelas informações contidas na pesquisa é da Autocredcar, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 27.606.838/0001-80.

247 - Não consta histórico em leilão e/ou remarketing e/ou venda direta e/ou clubes de vendas e/ou similares, conforme pesquisa anexa ao laudo.



## AVALIAÇÃO DE PINTURA

Z



1 - Envolvente/para choque dianteiro	Repintada
2 - Painel frontal	Original
3 - Paralama dianteiro esquerdo	Repintada
4 - Coluna dianteira esquerda	Original
5 - Porta dianteira esquerda	Original
6 - Caixa de ar/soleira esquerda	Original
7 - Coluna média/central esquerda	Original
8 - Porta traseira esquerda	Original
9 - Coluna traseira esquerda	Original
10 - Paralama/folha lateral traseira esquerda	Original
11 - Envolvente/para choque traseiro/painel traseiro	Repintada
12 - Painel traseiro	Original
13 - Capô/tampa do porta malas/caçamba	Original
14 - Paralama/folha lateral traseira direita	Original
15 - Coluna traseira direita	Original
16 - Porta traseira direita	Original
17 - Coluna média/central direita	Original
18 - Caixa de ar/soleira direita	Original
19 - Porta dianteira direita	Original
20 - Coluna dianteira direita	Original
21 - Paralama dianteiro direito	Original
22 - Capô/tampa do compartimento do motor	Original
23 - Teto/Painel traseiro	Original

## AVALIAÇÃO ESTRUTURAL

Z



● 1 - Envolvente/para choque dianteiro	Original
● 2 - Alma para choque dianteiro/painel front inferior/crashbox	Original
● 3 - Painel frontal superior	Original
● 4 - Longarina dianteira esquerda	Original
● 5 - Caixa de roda dianteira esquerda	Original
● 6 - Torre do amortecedor dianteiro esquerdo	Original
● 7 - Painel corta fogo	Original
● 8 - Paralamas/folha lateral dianteira esquerda	Original
● 9 - Porta dianteira esquerda	Recuperado
● 10 - Caixa de ar/soleira esquerda	Recuperado
● 11 - Assoalho do habitáculo lado esquerdo	Original
● 12 - Coluna dianteira esquerda	Original
● 13 - Coluna média/central esquerda	Original
● 14 - Porta traseira esquerda	Substituído
● 15 - Coluna traseira esquerda	Original
● 16 - Caixa de roda traseira esquerda	Original
● 17 - Folha lateral traseira esquerda	Substituído
● 18 - Longarina traseira esquerda	Original
● 19 - Envolvente/para choque traseiro	Original
● 20 - Capô/tampa do porta malas/caçamba/painel traseiro	Original

Perícia



● 21 - Painel traseiro	Original
● 22 - Alma do para choque traseiro	Original
● 23 - Assoalho do porta malas/caçamba	Original
● 24 - Longarina traseira direita	Original
● 25 - Caixa de roda traseira direita	Original
● 26 - Folha lateral traseira direita	Original
● 27 - Porta traseira direita	Original
● 28 - Coluna traseira direita	Original
● 29 - Porta dianteira direita	Original
● 30 - Coluna média/central direita	Original
● 31 - Assoalho do habitáculo lado direito	Original
● 32 - Caixa de ar/soleira direita	Original
● 33 - Coluna dianteira direita	Original
● 34 - Paralama/folha lateral dianteira direita	Original
● 35 - Caixa de roda dianteira direita	Original
● 36 - Torre do amortecedor dianteiro direito	Original
● 37 - Longarina dianteira direita	Original
● 38 - Capô/tampa do compartimento do motor	Original
● 39 - Folha do teto/painel traseiro	Original
● 40 - Estrutura do teto	Original

## REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Lacre /QR code




Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra





Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra





Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Os seguintes itens, não são verificados no laudo de perícia cautelar : Peças mecânicas, itens de acabamento interno, funcionam ento de peças da suspensão (salvo a conferência das modificações feitas no sistema de suspensão, as quais necessitam de autorização do DETRAN),conform e previsto na resolução nº 916/22/08do CONTRAN;
- Também não são verificados no laudo de perícia cautelar : sistema de freio ABS, Air bag, computador de bordo e sistemas eletrônicos.
- ATENÇÃO!o laudo de perícia cautelar , apenas, registra fotograçam ente a quilom etragem aparente no hodôm etro do veículo.



### Observações

\*\*\* NO ATO DA PERÍCIA O VEÍCULO ENCONTRA-SE COM PORTA TRASEIRA DO LADO ESQUERDO SUBSTITUÍDA.\*\*\* FOLHA EXTERNA DA CAIXA DE AR TRASEIRAE FOLHA EXTERNA DA LATERAL TRASEIRAAMBOS DO LADO ESQUERDO PARCIALMENTE SUBSTITUÍDOS.\*\*\*PORTA DIANTEIRA, CAIXA DE AR TRASEIRAE FOLHA EXTERNA DA LATERAL TRASEIRA AMBOS DO LADO ESQUERDO RECUPERADOS COM PRESENÇA DE MASSA PLÁSTICA.\*\*\*REPAROS DE FUNILARIA E PINTURA NA PORTA TRASEIRADO LADO ESQUERDO.\*\*\*REPINTURA EM ALGUM AS PEÇAS DA LATARIA CONFORME CROQUI ANEXO AO LAUDO.\*\*\*

A Terceira Visão é um a em presa com mais de 30 anos de experiência na realização de perícias e vistorias veiculares. A perícia cautelar feita pela Terceira Visão contém pla a análise m aterial do veículo, ou seja, seus dados estruturais aparentes, assim com o todos os seus elementos de identi{cação.

Através dos elementos de identi{cação do veículo, levantados pela Terceira Visão, inicia-se a segunda fase do trabalho: a pesquisa do veículo nos bancos de dados disponíveis.

As pesquisas são feitas por em presas hom ologadas pela Terceira Visão, cuja atividade é independente desta.

Este trabalho tem o objetivo de fornecer ao cliente o mais completo inform ativo sobre o veículo pesquisado, dentro das inform ações disponíveis. Algum as inform ações podem não estar disponíveis nos bancos de dados das em presas hom ologadas, ou mesmo estar sob sigilo judicial. Por esta razão, a em presa possui um a obrigação de meio (trazer o m elhor resultado) e não possui um a obrigação de resultado (trazer toda a inform ação existente).

Por {m , sobre as SEGURADORAS, cada com panhia possui seus próprios critérios de contratação com seus clientes. Além das condições do veículo, inúmeros outros fatores podem injuenciar a decisão da companhia de seguro, tais com o o per{! do condutor, sinistralidade do veículo, etc.

Por esta razão, recomenda-se, antes de adquirir um veículo, consultar sua com panhia de seguro para saber suas regras de contratação. O TRABALHO DE PERÍCIA CAUTELAR É AUTÔNOMO EM RELAÇÃO ÀS COMPANHIAS DE SEGURO e não podem os garantir a aceitação, ou não, de seu veículo junto a estas em presas.

QUADRO RESUMO

Ω RESTRIÇÕES: SIM	☒ LEILÃO 1: NÃO
☒ LEILÃO 2: NÃO	☒ VENDA DIRETA: NÃO
☒ REMARKETING: NÃO	☒ INDÍCIO DE SINISTRO 1: NÃO
☒ INDÍCIO DE SINISTRO 2: NÃO	☒ SINISTRO: NÃO
☒ SITUAÇÃO: CIRCULAÇÃO	

BIN + RF



PLACA:	[REDACTED]
PROCEDÊNCIA:	NACIONAL
CHASSI:	[REDACTED]
RENAVAM:	[REDACTED]
NÚMERO DO MOTOR:	[REDACTED]
MOTOR DE FÁBRICA:	[REDACTED]

COR	VERMELHA	ANO FAB/MOD	2015/2016
MARCA/MODELO	HONDA/HR-V EXL CVT	UF/MUNICÍPIO	PR/CASCADEL
CAP. PASSAGEIROS	5	COMBUSTÍVEL	ALCOOL/GASOLINA
POTÊNCIA	140	TIPO	AUTOMOVEL
CARROCERIA	NÃO APLICAVEL	CAIXA DE CÂMBIO	NÃO INFORMADO
NÚMERO DO CÂMBIO	NÃO INFORMADO	NÚMERO DE CARROCERIA	NÃO INFORMADO
EIXOS	NÃO INFORMADO	EIXO AUXILIAR	NÃO INFORMADO
EIXO TRASEIRO DIF.	NÃO INFORMADO	CAPACIDADE DE CARGA	NÃO INFORMADO
CILINDRADAS	1798	REMARCAÇÃO DO CHASSI	NÃO
PESO BRUTO/CMT	1.74/1.74	SITUAÇÃO	CIRCULAÇÃO
DATA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	25/02/2023	MONTAGEM	COMPLETA

RESTRIÇÕES

RESTRIÇÃO FINANCEIRA:	ALIENACAO FIDUCIARIA	RESTRIÇÃO JUDICIAL:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO TRIBUTARIA:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA:	NADA CONSTA

DADOS DO FABRICANTE

PLACA:	[REDACTED]	CHASSI:	[REDACTED]
UF FATURADO:	SP	DOC FATURADO:	[REDACTED]
COR:	VERMELHA	COMBUSTIVEL:	ALCOOL / GASOLINA
MARCA/MODELO:	HONDA/HR-V EXL CVT	ANO FAB/MOD:	2015/2016
POTENCIA:	140	CILINDRADAS:	1798
MOTOR:	R18ZC6100450	CAMBIO:	NADA CONSTA
NUMERO CARROCERIA:	NADA CONSTA	EIXOS:	0
EIXO AUXILIAR:	NADA CONSTA	EIXO TRASEIRO DIF.:	NADA CONSTA
PBT:	174	CMT:	174



□ VEICULO NÃO POSSUI ROUBO/FURTO ATIVO.

□ VEÍCULO NÃO POSSUÍ HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

#### BASE ESTADUAL

PLACA:		PROCEDÊNCIA:	NACIONAL
CHASSI:		MOTOR:	
RENAVAM:		COR:	VERMELHA
ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO:	2015/2016	MUNICÍPIO/UF:	CASCADEL/PR
QTD. PASSAGEIROS:	5	CAPACIDADE DE CARGA:	0
ESPÉCIE:	PASSAGEIRO	NÚMERO CARROCERIA:	NÃO INFORMADO
CÂMBIO:	NÃO INFORMADO	EIXOS:	0
CATEGORIA:	PARTICULAR	TIPO DO VEÍCULO:	AUTOMOVEL
TIPO CARROCERIA:	NÃO APLICAVEL	COMBUSTÍVEL:	ALCOOL/GASOLINA
MARCA/MODELO:	HONDA/HR-V EXL CVT	CMT/PBT:	1.74/1.74
POTÊNCIA:	140	SITUAÇÃO:	CIRCULAÇÃO
CILINDRADAS:	1798		

#### RESTRICÇÕES

CONSTAM RESTRICÇÕES PARA A PLACA

RESTRICÇÃO ADMINISTRATIVA:	NADA CONSTA	RESTRICÇÃO FINANCEIRA:	ALIENACAO FIDUCIARIA
RESTRICÇÃO TRIBUTARIA:	NADA CONSTA	RESTRICÇÃO JUDICIAL:	NADA CONSTA
FURTO:	NADA CONSTA	OUTRAS RESTRICÇÕES	RENAINF

#### DÉBITOS

DÉBITOS NÃO INFORMADOS, CONSULTE O DETRAN DO ESTADO PARA VALORES

#### INFORMAÇÕES DO PROPRIETÁRIO

ANTERIOR:	NÃO INFORMADO	ATUAL:	ILINIDA MERCEDES ZANDER
-----------	---------------	--------	-------------------------

#### COMPARATIVO DE COMPONENTES VEICULARES

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
CHASSI			☑ OK
MOTOR			☑ OK
COR	VERMELHO	VERMELHO	☑ OK
COMBUSTIVEL	ALCOOL/GASOLINA	ALCOOL/GASOLINA	☑ OK

#### GRAVAME

□ VEÍCULO TEVE GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO

PLACA/UF:		ANO FAB/MOD:	NÃO INFORMADO
RENAVAM:		DOCUMENTO:	XXXXXXXXXX
NOME:	NÃO INFORMADO	CONTRATO:	SIRCAF: SIM 2
FINANCEIRA DOC:	XXXXXXXXXX	FINANCEIRA:	BANCO HONDA S A
FINANCEIRA CÓDIGO:	NÃO INFORMADO	UF DO GRAVAME:	NÃO INFORMADO
DATA DO GRAVAME:	11/03/2016	SITUAÇÃO:	VEÍCULO TEVE GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO

NUMERO DA RESTRICAO: [REDACTED]

DATAHORA:

11/03/2016

 VEÍCULO TEVE GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO

PLACA/UF:	[REDACTED]	ANO FAB/MOD:	NÃO INFORMADO
RENAVAM:	[REDACTED]	DOCUMENTO:	XXXXXXXXXX
NOME:	NÃO INFORMADO	CONTRATO:	SIRCAF: SIM 2
FINANCEIRA DOC:	XXXXXXXXXX	FINANCEIRA:	BANCO BRADESCO S/A
FINANCEIRA CÓDIGO:	NÃO INFORMADO	UF DO GRAVAME:	NÃO INFORMADO
DATA DO GRAVAME:	11/04/2017	SITUAÇÃO:	VEÍCULO TEVE GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO
NUMERO DA RESTRICAO:	11317163	DATAHORA:	11/04/2017

 VEÍCULO TEVE GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO

PLACA/UF:	[REDACTED]	ANO FAB/MOD:	NÃO INFORMADO
RENAVAM:	[REDACTED]	DOCUMENTO:	XXXXXXXXXX
NOME:	NÃO INFORMADO	CONTRATO:	SIRCAF: SIM 2
FINANCEIRA DOC:	XXXXXXXXXX	FINANCEIRA:	BANCO HONDA S A
FINANCEIRA CÓDIGO:	NÃO INFORMADO	UF DO GRAVAME:	NÃO INFORMADO
DATA DO GRAVAME:	21/08/2018	SITUAÇÃO:	VEÍCULO TEVE GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO
NUMERO DA RESTRICAO:	11981227	DATAHORA:	21/08/2018

 VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM DOCUMENTO JÁ EMITIDO

PLACA/UF:	[REDACTED]	ANO FAB/MOD:	NÃO INFORMADO
RENAVAM:	[REDACTED]	DOCUMENTO:	XXXXXXXXXX
NOME:	NÃO INFORMADO	CONTRATO:	SIRCAF: SIM 2
FINANCEIRA DOC:	XXXXXXXXXX	FINANCEIRA:	BANCO VOTORANTIM S/A
FINANCEIRA CÓDIGO:	NÃO INFORMADO	UF DO GRAVAME:	NÃO INFORMADO
DATA DO GRAVAME:	10/02/2023	SITUAÇÃO:	VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM DOCUMENTO JÁ EMITIDO
NUMERO DA RESTRICAO:	14204482	DATAHORA:	10/02/2023

## LEILÃO 1

 NENHUM REGISTRO DE LEILÃO

## LEILÃO 2

 NENHUM REGISTRO DE LEILÃO

## VENDA DIRETA

 NENHUM REGISTRO DE OFERTA DE LEILÃO

## REMARKETING

 NENHUM REGISTRO DE REMARKETING

## APONTAMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO

 NADA CONSTA

## DETALHAMENTO DE APONTAMENTO

NADA CONSTA

#### HISTÓRICO DE AVARIA

NÃO POSSUI HISTÓRICO DE AVARIA

#### SINISTRO

VEÍCULO NÃO POSSUI SINISTRO

#### INDÍCIO DE SINISTRO 1

NADA CONSTA

#### INDÍCIO DE SINISTRO 2

VEÍCULO NÃO POSSUÍ INDÍCIO DE SINISTRO

#### PROPRIETARIOS ANTERIORES (HISTORICO)

UF	ANO	NOME
PR	2016	
PR	2017	
PR	2018	
PR	2019	
PR	2020	
PR	2021	
PR	2022	
PR	2023	

#### DETRAN

PLACA:		RENAVAM:	
TIPO DE FINANCIAMENTO/ RESTRICÇÃO:	ALIENACAO FIDUCIARIA - BANCO VOTORANTIM SA	SITUAÇÃO:	VIGENTE (EM CIRCULACAO)

#### ODÔMETRO

DATA	13/02/2023	VALOR	109.585 KM
------	------------	-------	------------

#### SEGURANÇA VEÍCULAR

NÃO CONSTAM REGISTROS

#### AÇÕES TRABALHISTAS - CORTESIA

PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO PERANTE AO TST, FAVOR ACESSAR:  
[HTTPS://WWW.TST.JUS.BR/CERTIDAO](https://www.tst.jus.br/certidao)

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas exclusivamente para a orientação das transações comerciais do CNPJ: 37.625.778/0001-04, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Autocredcar limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados públicas e privadas detentoras das informações. As informações exibidas nesta consulta são as que encontram-se disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao CNPJ: 37.625.778/0001-04 em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. O CNPJ: 37.625.778/0001-04 declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo dessa consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de prudência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras.











## HONDA/HR-V EXL CVT

### CARACTERÍSTICAS:

PLACA		CHASSI		ANO/ FAB	2015
MARCA	HONDA	MODELO	HONDA/HR-V EXL CVT	ANO/MOD	2016
COR	VERMELHA	COMBUSTÍVEL	ALCOOL / GASOLINA	UF FATURADO	SP

### INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

MOTOR		POTÊNCIA	140
NACIONALIDADE	Nacional	CAPACIDADE PASSAGEIROS	5

COMPANHIAS	PORCENTAGEM	STATUS
	100%	
	100%	
	100%	
	100%	

Analisamos apenas o VEÍCULO para apontamento de seguro. A recolha de informações sobre o veículo através de consultas eletrônicas nunca substitui uma consulta completa, sobretudo porque os órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras podem acrescentar, alterar ou eliminar informações "online". Essas informações são confidenciais e deveriam ser utilizadas apenas para orientar as transações comerciais, sendo o cliente responsabilizado civil e criminalmente por danos causados a terceiros se utilizados em desacordo as leis vigentes. O contratado está limitado à transmissão verídica das informações sobre o veículo cadastrado no banco de dados onde as informações são mantidas. As informações apresentadas nesta consulta foram disponibilizadas na base à data e hora da consulta, sendo que toda informação acima se destina exclusivamente a ser utilizada em colaboração com o processo prudencial do veículo como ferramenta para análise prévia, não como elemento único de decisão para inspeção, vistoria, perícia ou comercialização de veículos. Não é substituto de outras consultas e não somos responsáveis pela recusa de cobertura ou aceitação. As seguradoras se reservam do direito de aceitar ou não o veículo com base em seus próprios critérios ou perfil do motorista. Os dados são atualizados regularmente à medida que as peneiras e tabelas são atualizadas.

