

LAUDO DE PERÍCIA CAUTELAR

Marca, Modelo e Ano fabricação/Modelo
RENAULT/LOGAN EXP 16 SCE/RENAULT/LOGAN EXP 16 SCE
2019/ 2020 - PRATA - ALCOOL/GASOLINA

Solicitante
ALX MOTORS



APROVADO

DADOS DO VEÍCULO



DADOS DA BINDADOS COLETADOS

TIPO VEÍCULO: Autom óvel	ESPÉCIE: NÃO INFORMADO	CRLV: não apresentado
RENAVAM: [REDACTED]	CATEGORIA: NÃO INFORMADO	HODÔM ETRO: [REDACTED]
CHASSI: [REDACTED]	CAPACIDADE: NÃO INFORMADO	CHASSI: [REDACTED]
MOTOR: [REDACTED]	PBT: 1.52	MOTOR: [REDACTED]
CÂMBIO: NÃO INFORMADO	CILINDRADA: 1598	CÂMBIO: [REDACTED]
MUNICÍPIO/UF: CASCAVEL/PR	POTÊNCIA: 118	MUNICÍPIO/UF: Cascavel/PR



APROVADO



REPROVADO



COM APONTAMENTO(S)



COM ALERTA(S)



COM RESTRIÇÃO(ÕES)



ELEMENTOS IDENTIFICADORES

Placas (PIV)



0208 - Sem vestígios de irregularidades.

Gravação do Chassi



018 - Gravação identificadora sem vestígios aparentes de adulteração.

Gravação do Motor



048 - Gravação identificadora confere com os registros dos bancos de dados oficiais.

018 - Gravação identificadora sem vestígios aparentes de adulteração.

Gravação do Câmbio



018 - Gravação identificadora sem vestígios aparentes de adulteração.

074 - Não registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes / BIN

Hodômetro



249 - Registro fotografado/observado.

Eta/VIS



249 - Registro fotografado/observado.

Í ITENS ANALISADOS



Gravação do VIS nas etiquetas

VIS com partim ento do motor

☒ 8 - Eta original

VIS do batente da porta

☒ 8 - Eta original

VIS do piso/assoalho

☒ 115.2-Obstruída, sem acesso devid o.

Gravação do VIS nos Vidros

Para-brisa

☒ 089 - Gravação identi{ cadora original/conform e os padrões do fabricante.

Vidro da porta dianteira esquerda

☒ 089 - Gravação identi{ cadora original/conform e os padrões do fabricante.

Vidro da porta traseira esquerda

☒ 089 - Gravação identi{ cadora original/conform e os padrões do fabricante.

Vidro da porta dianteira direita

☒ 089 - Gravação identi{ cadora original/conform e os padrões do fabricante.

Vidro da porta traseira direita

☒ 089 - Gravação identi{ cadora original/conform e os padrões do fabricante.

Vidro traseiro

☒ 089 - Gravação identi{ cadora original/conform e os padrões do fabricante.

PIV-Placas de identi{ cação veicular

QR Code

☒ 208 - Sem vestígios de irregularidades.

PRH- Pesquisas de Registros e Histórico


Restrições inform adasp or consulta hom ologada.

☒ 246 - A responsabilidade pelas inform ações contidas na pesquisa é da Autocredcar, pessoa jurídica de direito privado, inscrit a no CNPJ sob nº 27.606.838/0001-80.

☒ 247 - Não consta histórico em leilão e/ou rem arketing e/ou venda direta e/ou clubes de vendas e/ou similares, conform e pesquisa anexa ao laudo.

☒ 244.1- Const am débitos conform e pesquisa (m ult as, IPVA, DPVAT, gravam e, licen ciam ento/alien ção { duciária).


AVALIAÇÃO DE PINTURA




1- Envolvente/para choque dianteiro	Original
2 - Painel frontal	Original
3 - Paralama dianteiro esquerdo	Original
4 - Coluna dianteira esquerda	Original
5 - Porta dianteira esquerda	Original
6 - Caixa de ar/soleira esquerda	Original
7 - Coluna média/central esquerda	Original
8 - Porta traseira esquerda	Original
9 - Coluna traseira esquerda	Original
10 - Paralama/folha lateral traseira esquerda	Original
11 - Envolvente/para choque traseiro/painel traseiro	Original
12 - Painel traseiro	Original
13 - Capô/tampa do porta malas/caçamba	Original
14 - Paralama/folha lateral traseira direita	Original
15 - Coluna traseira direita	Original
16 - Porta traseira direita	Original
17 - Coluna média/central direita	Original
18 - Caixa de ar/soleira direita	Original
19 - Porta dianteira direita	Original
20 - Coluna dianteira direita	Original
21 - Paralama dianteiro direito	Original
22 - Capô/tampa do compartimento do motor	Original
23 - Teto/Painel traseiro	Original

AVALIAÇÃO ESTRUTURAL

[1]



1 - Envolvente/para choque dianteiro	Original
2 - Alma para choque diant/painel front infe/crashbox	Original
3 - Painel frontal superior	Original
4 - Longarina dianteira esquerda	Original
5 - Caixa de roda dianteira esquerda	Original
6 - Torre do amortecedor dianteiro esquerdo	Original
7 - Painel corta fogo	Original
8 - Paralam/folha lateral dianteira esquerda	Original
9 - Porta dianteira esquerda	Original
10 - Caixa de ar/soleira esquerda	Original
11 - Assoalho do habitáculo lado esquerdo	Original
12 - Coluna dianteira esquerda	Original
13 - Coluna média/central esquerda	Original
14 - Porta traseira esquerda	Original
15 - Coluna traseira esquerda	Original
16 - Caixa de roda traseira esquerda	Original
17 - Folha lateral traseira esquerda	Original
18 - Longarina traseira esquerda	Original
19 - Envolvente/para choque traseiro	Original
20 - Capô/tampa do porta malas/caçamba/painel traseiro	Original



● 21 - Painel traseiro	Original
● 22 - Alma do para choque traseiro	Original
● 23 - Assoalho do porta malas/caçamba	Original
● 24 - Longarina traseira direita	Original
● 25 - Caixa de roda traseira direita	Original
● 26 - Folha lateral traseira direita	Original
● 27 - Porta traseira direita	Original
● 28 - Coluna traseira direita	Original
● 29 - Porta dianteira direita	Original
● 30 - Coluna média/central direita	Original
● 31 - Assoalho do habitáculo lado direito	Original
● 32 - Caixa de ar/soleira direita	Original
● 33 - Coluna dianteira direita	Original
● 34 - Paralama/folha lateral dianteira direita	Original
● 35 - Caixa de roda dianteira direita	Original
● 36 - Torre do amortecedor dianteiro direito	Original
● 37 - Longarina dianteira direita	Original
● 38 - Capô/tampa do compartimento do motor	Original
● 39 - Folha do teto/painel traseiro	Original
● 40 - Estrutura do teto	Original

REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



ALX
MOTORS

Perícias e Vistorias Automotivas

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Os seguintes itens, não são verificados no laudo de perícia cautelar : Peças mecânicas, itens de acabamento interno, funcionam ento de peças da suspensão (salvo a conferência das modi{cações feitas no sistema de suspensão, as quais necessitam de autorização do DETRAN),conform e previsto na resolução nº 916/22/08do CONTRAN;
- Também não são verificados no laudo de perícia cautelar : sistema de freio ABS, Air bag, computador de bordo e sistemas eletrônicos.
- ATENÇÃO!o laudo de perícia cautelar , apenas, registra fotogra{cam ente a quilom etragem aparente no hodôm etro do veículo.



Observações

*** NO ATO DA PERÍCIA O VEÍCULO ENCONTRA-SE COM AMOLGAMENTOS (AMASSAMENTOS) NO CAPÔ, REGIÃO DO TETO E TAMPA DO PORTA-MALAS (CHUVA DE GRANIZO).*** AVARIAS (RISCOS)EM ALGUM AS PEÇAS DA LATARIA.***

A Terceira Visão é uma empresa com mais de 30 anos de experiência na realização de perícias e vistorias veiculares. A perícia cautelar feita pela Terceira Visão contém a análise material do veículo, ou seja, seus dados estruturais aparentes, assim com o todos os seus elementos de identificação.

Através dos elementos de identificação do veículo, levantados pela Terceira Visão, inicia-se a segunda fase do trabalho: a pesquisa do veículo nos bancos de dados disponíveis.

As pesquisas são feitas por empresas homologadas pela Terceira Visão, cuja atividade é independente desta.

Este trabalho tem o objetivo de fornecer ao cliente o mais completo informativo sobre o veículo pesquisado, dentro das informações disponíveis. Algumas informações podem não estar disponíveis nos bancos de dados das empresas homologadas, ou mesmo estar sob sigilo judicial. Por esta razão, a empresa possui uma obrigação de meio (trazer o melhor resultado) e não possui uma obrigação de resultado (trazer toda a informação existente).

Porém, sobre as SEGURADORAS, cada companhia possui seus próprios critérios de contratação com seus clientes. Além das condições do veículo, inúmeros outros fatores podem influenciar a decisão da companhia de seguro, tais com o perfil do condutor, sinistralidade do veículo, etc.

Por esta razão, recomenda-se, antes de adquirir um veículo, consultar sua companhia de seguro para saber suas regras de contratação. O TRABALHO DE PERÍCIA CAUTELAR É AUTÔNOMO EM RELAÇÃO ÀS COMPANHIAS DE SEGURO e não podem os garantir a aceitação, ou não, de seu veículo junto a estas empresas.

CERTIFICADO DE ORIGINALIDADE

Marca, Modelo e Ano fabricação/Modelo
RENAULT/LOGAN EXP 16 SCE/RENAULT/LOGAN EXP 16 SCE
2019/ 2020 - PRATA - ALCOOL/GASOLINA

Município e UF
Cascavel - PR



 VEÍCULO CERTIFICADO

Este documento certifica que
seu veículo possui 99% de
índice de ORIGINALIDADE.



ITENS VERIFICADOS

- Gravações identificadoras
- Análise de estrutura
- Análise de pintura
- PIV - Placas de identificação veicular
- PRH - Pesquisas de registro e histórico
- Registro da quilometragem

Responsável: Gean Carlos Pereira da Silva
Perito em identificação veicular



QUADRO RESUMO

☰ RESTRIÇÕES: NÃO	⊖ DÉBITOS: SIM
☰ LEILÃO 1: NÃO	☰ LEILÃO 2: NÃO
☰ VENDA DIRETA: NÃO	☰ REMARKETING: NÃO
☰ INDÍCIO DE SINISTRO 1: NÃO	☰ INDÍCIO DE SINISTRO 2: NÃO
☰ SINISTRO: NÃO	☰ SITUAÇÃO: CIRCULAÇÃO

BIN + RF



PLACA:	BDG2G52
PROCEDÊNCIA:	NACIONAL
CHASSI:	93Y4SRFH4LJ945258
RENAVAM:	01198606271
NÚMERO DO MOTOR:	H4ME734Q067653
MOTOR DE FÁBRICA:	H4ME734Q067653

COR	PRATA	ANO FAB/MOD	2019/2020
MARCA/MODELO	RENAULT/LOGAN EXP 16 SCE	UF/MUNICIPIO	PR/CASCAVEL
CAP. PASSAGEIROS	5	COMBUSTÍVEL	ALCOOL/GASOLINA
POTÊNCIA	118	TIPO	AUTOMOVEL
CARROCERIA	NÃO APLICAVEL	CAIXA DE CÂMBIO	NÃO INFORMADO
NÚMERO DO CÂMBIO	NÃO INFORMADO	NÚMERO DE CARROCERIA	NÃO INFORMADO
EIXOS	2	EIXO AUXILIAR	NÃO INFORMADO
EIXO TRASEIRO DIF.	NÃO INFORMADO	CAPACIDADE DE CARGA	NÃO INFORMADO
CILINDRADAS	1598	REMARCAÇÃO DO CHASSI	NÃO
PESO BRUTO/CMT	1.52/2.3	SITUAÇÃO	CIRCULAÇÃO
DATA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	08/09/2023	MONTAGEM	COMPLETA

RESTRIÇÕES

RESTRIÇÃO FINANCEIRA:	ALIENACAO FIDUCIARIA	RESTRIÇÃO JUDICIAL:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO TRIBUTARIA:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA:	NADA CONSTA

VEICULO NÃO POSSUI ROUBO/FURTO ATIVO.

VEÍCULO NÃO POSSUI HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

BASE ESTADUAL

PLACA:	BDG2G52	PROCEDÊNCIA:	NACIONAL
CHASSI:	93Y4SRFH4LJ945258	MOTOR:	H4ME734Q067653
RENAVAM:	01198606271	COR:	PRATA
ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO:	2019/2020	MUNICÍPIO/UF:	CASCAVEL/PR
QTD. PASSAGEIROS:	5	CAPACIDADE DE CARGA:	0
ESPÉCIE:	PASSAGEIRO	NÚMERO CARROCERIA:	NÃO INFORMADO
CÂMBIO:	NÃO INFORMADO	EIXOS:	2
CATEGORIA:	PARTICULAR	TIPO DO VEÍCULO:	AUTOMÓVEL
TIPO CARROCERIA:	INEXISTENTE	COMBUSTÍVEL:	ÁLCOOL/GASOLINA
MARCA/MODELO:	RENAULT/LOGAN EXP 16 SCE	CMT/PBT:	2,30/1,52
POTÊNCIA:	118	SITUAÇÃO:	CIRCULAÇÃO
CILINDRADAS:	1598		

RESTRIÇÕES

CONSTAM RESTRIÇÕES PARA A PLACA BDG2G52

RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO FINANCEIRA:	ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
RESTRIÇÃO TRIBUTARIA:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO JUDICIAL:	NADA CONSTA
FURTO:	NADA CONSTA	OUTRAS RESTRIÇÕES	NADA CONSTA

DÉBITOS

CONSTAM DÉBITOS PARA A PLACA BDG2G52

ALERTA IPVA E LICENCIAMENTO:	EXISTE DEBITO IPVA OU LICENCIAMENTO	ALERTA DE MULTA:	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS
VALOR DPVAT:	0,00	VALOR IPVA:	0,00
VALOR DO LICENCIAMENTO:	90,94	VALOR DAS MULTAS:	0,00

INFORMAÇÕES DO PROPRIETÁRIO

COMPARATIVO DE COMPONENTES VEICULARES

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
CHASSI	93Y4SRFH4LJ945258	93Y4SRFH4LJ945258	≡OK
MOTOR	H4ME734Q067653	H4ME734Q067653	≡OK
COR	PRATA	PRATA	≡OK
COMBUSTIVEL	ALCOOL/GASOLINA	ALCOOL/GASOLINA	≡OK

GRAVAME
 VEÍCULO TEVE GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO

PLACA/UF:	BDG-2G52/PR	ANO FAB/MOD:	NÃO INFORMADO
RENAVAM:	0119.860627-1	DOCUMENTO:	XXXXXXXXXX
NOME:	NÃO INFORMADO	CONTRATO:	SIRCAF: SIM 2
FINANCEIRA DOC:	XXXXXXXXXX	FINANCEIRA:	BANCO RCI BRASIL SA
FINANCEIRA CÓDIGO:	NÃO INFORMADO	UF DO GRAVAME:	NÃO INFORMADO
DATA DO GRAVAME:	15/07/2019	SITUAÇÃO:	VEÍCULO TEVE GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO
NUMERO DA RESTRICAO:	12476063	DATAHORA:	15/07/2019

DENATRAN
ROUBO/FURTO ATIVO
 NENHUM REGISTRO

COMUNICADO DE VENDA ATIVA
 NENHUM REGISTRO

RESTRICÕES JUDICIAL RENAJUD
 NENHUM REGISTRO

MULTA RENAINF
 NENHUM REGISTRO

RECALL
 NENHUM REGISTRO

CERTIFICADO DE SEGURANÇA VEICULAR
 NENHUM REGISTRO

LEILÃO 1
 NENHUM REGISTRO DE LEILÃO

LEILÃO 2
 NENHUM REGISTRO DE LEILÃO

VENDA DIRETA
 NENHUM REGISTRO DE OFERTA DE LEILÃO

REMARKETING
 NENHUM REGISTRO DE REMARKETING

APONTAMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO
 NADA CONSTA

DETALHAMENTO DE APONTAMENTO
 NADA CONSTA

HISTÓRICO DE AVARIA
 NÃO POSSUI HISTÓRICO DE AVARIA

SINISTRO
 VEÍCULO NÃO POSSUI SINISTRO

INDÍCIO DE SINISTRO 1
 NADA CONSTA

INDÍCIO DE SINISTRO 2

DETRAN

PLACA:

RENAVAM:

TIPO DE FINANCIAMENTO/ RESTRIÇÃO:

ALIENACAO FIDUCIARIA - BANCO RCI BRASIL SA

SITUAÇÃO:

VIGENTE (EM CIRCULACAO)

SEGURANÇA VEÍCULAR

 NÃO CONSTAM REGISTROS

AÇÕES TRABALHISTAS - CORTESIA

PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO PERANTE AO TST, FAVOR ACESSAR: [HTTPS://WWW.TST.JUS.BR/CERTIDAO](https://www.tst.jus.br/certidao)

AÇÕES TRABALHISTAS

 NADA CONSTA

DOCUMENTO		CÓDIGO DE AUTENTICIDADE	74759496/2024
EMITIU A CERTIDÃO NEGATIVA?	SIM	EXPEDIÇÃO	28/10/2024, ÀS 11:32:50
NOME	ALEX SANDRO DE ARAUJO CARMO	TOTAL DE PROCESSOS	0

LINK DA CERTIDÃO

[CLIQUE AQUI PARA SER REDIRECIONADO\(A\) \(HTTPS://US-CENTRAL1-INFOSIMPLES-DATA.CLOUDFUNCTIONS.NET/INFOSIMPLES-STORAGE/16187/WRHH3ZNEBCUJ_S9CIUBLPGJL7LF0XO2QMUUDU9ZJXG=1730730772JXUGOP/AHR0CHM6LY9ZDG9YYWDLMDVB2DSZWFVAXMU929TL2LUZM9ZAW1WBGVZLWFVWAS10BXAVYXBL3RZDC9JBMR0LZJWMJQXMDI4MTEZMJUYL0FDWUXLW\)](https://us-central1-infosimples-data.cloudfunctions.net/infosimples-storage/16187/WRHH3ZNEBCUJ_S9CIUBLPGJL7LF0XO2QMUUDU9ZJXG=1730730772JXUGOP/AHR0CHM6LY9ZDG9YYWDLMDVB2DSZWFVAXMU929TL2LUZM9ZAW1WBGVZLWFVWAS10BXAVYXBL3RZDC9JBMR0LZJWMJQXMDI4MTEZMJUYL0FDWUXLW)

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas exclusivamente para a orientação das transações comerciais do CNPJ: 37.625.778/0001-04, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Autocredcar limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados públicas e privadas detentoras das informações. As informações exibidas nesta consulta são as que encontram-se disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao CNPJ: 37.625.778/0001-04 em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. O CNPJ: 37.625.778/0001-04 declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo dessa consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de prudência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras.



RENAULT/LOGAN EXP 16 SCE

CARACTERÍSTICAS:

PLACA		CHASSI		ANO/ FAB	2019
MARCA	RENAULT	MODELO	RENAULT/LOGAN EXP 16 SCE	ANO/MOD	2020
COR	PRATA	COMBUSTÍVEL	ALCOOL/GASOLINA	UF FATURADO	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

MOTOR		POTÊNCIA	118
NACIONALIDADE		CAPACIDADE PASSAGEIROS	5

COMPANHIAS	PORCENTAGEM	STATUS
	100%	
	100%	
	100%	
	100%	

Analisamos apenas o VEÍCULO para apontamento de seguro. A recolha de informações sobre o veículo através de consultas eletrônicas nunca substitui uma consulta completa, sobretudo porque os órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras podem acrescentar, alterar ou eliminar informações "online". Essas informações são confidenciais e deveriam ser utilizadas apenas para orientar as transações comerciais, sendo o cliente responsabilizado civil e criminalmente por danos causados a terceiros se utilizados em desacordo as leis vigentes. O contratado está limitado à transmissão verídica das informações sobre o veículo cadastrado no banco de dados onde as informações são mantidas. As informações apresentadas nesta consulta foram disponibilizadas na base à data e hora da consulta, sendo que toda informação acima se destina exclusivamente a ser utilizada em colaboração com o processo prudencial do veículo como ferramenta para análise prévia, não como elemento único de decisão para inspeção, vistoria, perícia ou comercialização de veículos. Não é substituto de outras consultas e não somos responsáveis pela recusa de cobertura ou aceitação. As seguradoras se reservam do direito de aceitar ou não o veículo com base em seus próprios critérios ou perfil do motorista. Os dados são atualizados regularmente à medida que as peneiras e tabelas são atualizadas.



