

## CERTIFICADO DE ORIGINALIDADE

Marca, Modelo e Ano fabricação/Modelo

**M.BENZ/C200/M.BENZ/C200**

**2018/ 2019 - BRANCA - GASOLINA/ELETRICO**

Município e UF

**Maringá - PR**



### VEÍCULO CERTIFICADO

Este documento certifica que seu veículo possui 99% de índice de ORIGINALIDADE.




### ITENS VERIFICADOS

- ✓ Gravações identificadoras
- ✓ Análise de estrutura
- ✓ Análise de pintura
- ✓ PIV - Placas de identificação veicular
- ✓ PRH - Pesquisas de registro e histórico
- ✓ Registro da quilometragem

Responsável: Robson do nascimento  
Perito em identificação veicular





## LAUDO DE PERÍCIA CAUTELAR

Marca, Modelo e Ano fabricação/Modelo

**M.BENZ/C200/M.BENZ/C200**

**2018/ 2019 - BRANCA - GASOLINA/ELETRICO**

Solicitante

**ALX MOTORS**



**APROVADO**

### DADOS DO VEÍCULO



#### DADOS DA BIN

**TIPO VEÍCULO:** Automóvel

**RENAVAM:**

**CHASSI:**

**MOTOR:**

**CÂMBIO:**

**MUNICÍPIO/UF:**

**ESPÉCIE:** NÃO INFORMADO

**CATEGORIA:** NÃO INFORMADO

**CAPACIDADE:** NÃO INFORMADO

**PBT:** 208

**CILINDRADA:** 0000

**POTÊNCIA:** 184

#### DADOS COLETADOS

**CRLV:** NAO APRESENTADO

**HODÔMETRO:** 69.530

**CHASSI:**

**MOTOR:**

**CÂMBIO:**

**MUNICÍPIO/UF:**



**APROVADO**



**REPROVADO**



**COM APONTAMENTO(S)**



**COM ALERTA(S)**



**COM RESTRIÇÃO(ÕES)**




## ELEMENTOS IDENTIFICADORES

Placas (PIV)




✔ 208 - Sem vestígios de irregularidades.

Gravação do Chassi



✔ 018 - Gravação identificadora sem vestígios aparentes de adulteração.

Gravação do Motor



- ✔ 048 - Gravação identificadora confere com os registros dos bancos de dados oficiais.
- ✔ 018 - Gravação identificadora sem vestígios aparentes de adulteração.

Gravação do Câmbio




- ✔ 018 - Gravação identificadora sem vestígios aparentes de adulteração.
- ✔ 074 - Não registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes / BIN

Hodômetro



✔ 249 - Registro fotografado/observado.

Eta/MS



✔ 249 - Registro fotografado/observado.



## ITENS ANALISADOS



### Gravação do VIS nas etiquetas

#### VIS compartimento do motor

✔ 8 - Eta original

#### VIS do batente da porta

✔ 8 - Eta original

#### VIS do piso/assoalho

✔ 115.2 - Obstruída, sem acesso devido.

### Gravação do VIS nos Vidros

#### Para-brisa

✔ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

#### Vidro da porta dianteira esquerda

✔ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

#### Vidro da porta traseira esquerda

✔ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

#### Vidro da porta dianteira direita

✔ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

#### Vidro da porta traseira direita

✔ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

#### Vidro traseiro

✔ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

### PIV- Placas de identificação veicular

#### QR Code

✔ 208 - Sem vestígios de irregularidades.

### PRH - Pesquisas de Registros e Histórico


#### Restrições informadas por consulta homologada.

✔ 246 - A responsabilidade pelas informações contidas na pesquisa é da Autocredcar, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 27.606.838/0001-80.

✔ 247 - Não consta histórico em leilão e/ou remarketing e/ou venda direta e/ou clubes de vendas e/ou similares, conforme pesquisa anexa ao laudo.


⚠ 244.1 - Constam débitos conforme pesquisa (multas, IPVA, DPVAT, gravame, licenciamento).

## AVALIAÇÃO DE PINTURA




● 1 - Envolvente/para choque dianteiro	Original
● 2 - Painel frontal	Original
● 3 - Para lama dianteiro esquerdo	Original
● 4 - Coluna dianteira esquerda	Original
● 5 - Porta dianteira esquerda	Original
● 6 - Caixa de ar/soleira esquerda	Original
● 7 - Coluna média/central esquerda	Original
● 8 - Porta traseira esquerda	Original
● 9 - Coluna traseira esquerda	Original
● 10 - Para lama/folha lateral traseira esquerda	Original
● 11 - Envolvente/para choque traseiro	Original
● 12 - Painel traseiro	Original
● 13 - Capô/tampa do porta malas/caçamba	Original
● 14 - Para lama/folha lateral traseira direita	Original
● 15 - Coluna traseira direita	Original
● 16 - Porta traseira direita	Original
● 17 - Coluna média/central direita	Original
● 18 - Caixa de ar/soleira direita	Original
● 19 - Porta dianteira direita	Original
● 20 - Coluna dianteira direita	Original
● 21 - Para lama dianteiro direito	Original
● 22 - Capô/tampa do compartimento do motor	Original
● 23 - Teto	Original

## AVALIAÇÃO ESTRUTURAL



● 1 - Envolvente/para choque dianteiro	Original
● 2 - Alma para choque diant/painel front infe/crashbox	Original
● 3 - Painel frontal superior	Original
● 4 - Longarina dianteira esquerda	Original
● 5 - Caixa de roda dianteira esquerda	Original
● 6 - Torre do amortecedor dianteiro esquerdo	Original
● 7 - Painel corta fogo	Original
● 8 - Para lama/folha lateral dianteira esquerda	Original
● 9 - Porta dianteira esquerda	Original
● 10 - Caixa de ar/soleira esquerda	Original
● 11 - Assoalho do habitáculo lado esquerdo	Original
● 12 - Coluna dianteira esquerda	Original
● 13 - Coluna média/central esquerda	Original
● 14 - Porta traseira esquerda	Original
● 15 - Coluna traseira esquerda	Original
● 16 - Caixa de roda traseira esquerda	Original
● 17 - Folha lateral traseira esquerda	Original
● 18 - Longarina traseira esquerda	Original
● 19 - Envolvente/para choque traseiro	Original
● 20 - Capô/tampa do porta malas/caçamba/painel traseiro	Original



● 21 - Painel traseiro	Original
● 22 - Alma do para choque traseiro	Original
● 23 - Assoalho do porta malas/caçamba	Original
● 24 - Longarina traseira direita	Original
● 25 - Caixa de roda traseira direita	Original
● 26 - Folha lateral traseira direita	Original
● 27 - Porta traseira direita	Original
● 28 - Coluna traseira direita	Original
● 29 - Porta dianteira direita	Original
● 30 - Coluna média/central direita	Original
● 31 - Assoalho do habitáculo lado direito	Original
● 32 - Caixa de ar/soleira direita	Original
● 33 - Coluna dianteira direita	Original
● 34 - Para lama/folha lateral dianteira direita	Original
● 35 - Caixa de roda dianteira direita	Original
● 36 - Torre do amortecedor dianteiro direito	Original
● 37 - Longarina dianteira direita	Original
● 38 - Capô/tampa do compartimento do motor	Original
● 39 - Folha do teto	Original
● 40 - Estrutura do teto	Original

## REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Lacre /QR code




Foto extra




Foto extra




Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra




Foto extra



Foto extra




Foto extra



Foto extra



**3ª VISÃO**  
Perícias e Vistorias Automotivas



## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Os seguintes itens, não são verificados no laudo de perícia cautelar : Peças mecânicas, itens de acabamento interno, funcionamento de peças da suspensão (salvo a conferência das modificações feitas no sistema de suspensão, as quais necessitam de autorização do DETRAN), conforme previsto na resolução nº 916/22/08 do CONTRAN;
- Também não são verificados no laudo de perícia cautelar : sistema de freio ABS, Air bag, computador de bordo e sistemas eletrônicos.
- ATENÇÃO!** o laudo de perícia cautelar , apenas, registra fotograficamente a quilometragem aparente no hodômetro do veículo.

A Terceira Visão é uma empresa com mais de 30 anos de experiência na realização de perícias e vistorias veiculares. A perícia cautelar feita pela Terceira Visão contempla a análise material do veículo, ou seja, seus dados estruturais aparentes, assim como todos os seus elementos de identificação.

Através dos elementos de identificação do veículo, levantados pela Terceira Visão, inicia-se a segunda fase do trabalho: a pesquisa do veículo nos bancos de dados disponíveis.

As pesquisas são feitas por empresas homologadas pela Terceira Visão, cuja atividade é independente desta.

Este trabalho tem o objetivo de fornecer ao cliente o mais completo informativo sobre o veículo pesquisado, dentro das informações disponíveis. Algumas informações podem não estar disponíveis nos bancos de dados das empresas homologadas, ou mesmo estar sob sigilo judicial. Por esta razão, a empresa possui uma obrigação de meio (trazer o melhor resultado) e não possui uma obrigação de resultado (trazer toda a informação existente).

Por fim, sobre as SEGURADORAS, cada companhia possui seus próprios critérios de contratação com seus clientes. Além das condições do veículo, inúmeros outros fatores podem influenciar a decisão da companhia de seguro, tais como o perfil do condutor, sinistralidade do veículo, etc.

Por esta razão, recomenda-se, antes de adquirir um veículo, consultar sua companhia de seguro para saber suas regras de contratação. O TRABALHO DE PERÍCIA CAUTELAR É AUTÔNOMO EM RELAÇÃO ÀS COMPANHIAS DE SEGURO e não podemos garantir a aceitação, ou não, de seu veículo junto a estas empresas.

## QUADRO RESUMO

- |                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| ✓ RESTRIÇÕES: NÃO            | ✓ DÉBITOS: NÃO               |
| ✓ LEILÃO 1: NÃO              | ✓ LEILÃO 2: NÃO              |
| ✓ VENDA DIRETA: NÃO          | ✓ REMARKETING: NÃO           |
| ✓ INDÍCIO DE SINISTRO 1: NÃO | ✓ INDÍCIO DE SINISTRO 2: NÃO |
| ✓ SINISTRO: NÃO              | ✓ SITUAÇÃO: CIRCULAÇÃO       |

## BIN + RF



Mercedes-Benz

✓ VEICULO NÃO POSSUI ROUBO/FURTO ATIVO.

✓ VEÍCULO NÃO POSSUÍ HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

BASE ESTADUAL

✓ NÃO CONSTAM RESTRIÇÕES PARA A PLACA

✓ NENHUM REGISTRO

COMUNICADO DE VENDA ATIVA

✓ NENHUM REGISTRO

RESTRIÇÕES JUDICIAL RENAJUD

✓ NENHUM REGISTRO

✓ NENHUM REGISTRO

RECALL

✓ NENHUM REGISTRO

CERTIFICADO DE SEGURANÇA VEICULAR

✓ NENHUM REGISTRO

LINK DA CONSULTA POR PORTAL DENATRAN

[CLIQUE AQUI PARA SER REDIRECIONADO\(A\) \(HTTPS://COMPROVANTES-CONSULTAS.S3.AMAZONAWS.COM/COMPROVANTES/DENATRAN/1332320258163733.HTML\)](https://comprovantes-consultas.s3.amazonaws.com/comprovantes/denatran/1332320258163733.html)

LEILÃO 1

✓ NENHUM REGISTRO DE LEILÃO

LEILÃO 2

✓ NENHUM REGISTRO DE LEILÃO

VENDA DIRETA

✓ NENHUM REGISTRO DE OFERTA DE LEILÃO

REMARKETING

✓ NENHUM REGISTRO DE REMARKETING

APONTAMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO

✓ NADA CONSTA

DETALHAMENTO DE APONTAMENTO

✓ NADA CONSTA

HISTÓRICO DE AVARIA

✓ NÃO POSSUI HISTÓRICO DE AVARIA

SINISTRO

✓ VEÍCULO NÃO POSSUI SINISTRO

INDÍCIO DE SINISTRO 1

✓ NADA CONSTA

INDÍCIO DE SINISTRO 2

VEÍCULO NÃO POSSUÍ INDÍCIO DE SINISTRO

REGISTRO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - CORTESIA

✓ NADA CONSTA

## DADOS DO VEÍCULO

## RESUMO

✓ NÃO CONSTAM REGISTROS

## RECALL

VEÍCULO NÃO POSSUI RECALL

## RESTRIÇÃO RFB

AÇÕES TRABALHISTAS - CORTESIA

PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO PERANTE AO TST, FAVOR ACESSAR:  
[HTTPS://WWW.TST.JUS.BR/CERTIDAO](https://www.tst.jus.br/certidao)

AÇÕES TRABALHISTAS

✓ NADA CONSTA

LINK DA CERTIDÃO

[CLIQUE AQUI PARA SER REDIRECIONADO\(A\) \(HTTPS://STORAGE.GOOGLEAPI.COM/INFORMES\\_APL/TMB](#)

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas exclusivamente para a orientação das transações comerciais do CNPJ: 37.625.778/0001-04, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Autocredcar limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados públicas e privadas detentoras das informações. As informações exibidas nesta consulta são as que encontram-se disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao CNPJ: 37.625.778/0001-04 em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. O CNPJ: 37.625.778/0001-04 declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo dessa consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de prudência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras.



## M.BENZ/C200

SEGURADORA	PORCENTAGEM DE ACEITAÇÃO	SITUAÇÃO
	100%	
	100%	
	100%	
	100%	

Este produto tem a finalidade de analisar apenas o VEÍCULO para apontamento de seguro, todos os dados fornecidos servem apenas para INFORMAÇÕES DE RADAR SECURITÁRIO, Não substituindo as demais consultas, não nos responsabilizamos por recusa de seguro ou aceitação, AS SEGURADORAS SE RESERVÃO DO DIREITO DE ACEITAR OU NÃO REALIZAR O SEGURO POR CRITÉRIOS PRÓPRIOS OU DO PERFIL DO CONDUTOR. Os dados são atualizados periodicamente.