

LAUDO DE PERÍCIA CAUTELAR

Marca, Modelo e Ano fabricação/Modelo
RENAULT/SANDERO EXPR 16/RENAULT/SANDERO EXPR 16
2014/ 2015- BRANCA - ALCOOL/GASOLINA

Solicitante
ALX MOTORS



APROVADO COM APONTAMENTO

DADOS DO VEÍCULO

Z

DADOS DA BINDADOS COLETADOS

TIPO VEÍCULO: Autom óvel	ESPÉCIE: NÃO INFORMADO	CRLV: não apresentado
RENAVAM: [REDACTED]	CATEGORIA: NÃO INFORMADO	HODÔM ETRO: 147.888
CHASSI: [REDACTED]	CAPACIDADE: NÃO INFORMADO	CHASSI: [REDACTED]
MOTOR: [REDACTED]	PBT: 1.53	MOTOR: [REDACTED]
CÂMBIO: NÃO INFORMADO	CILINDRADA: 1598	CÂMBIO: [REDACTED]
MUNICÍPIO/UF: CORBELIA/PR	POTÊNCIA: 106	MUNICÍPIO/UF: Corbélia/PR

APROVADO REPROVADO COM APONTAMENTO(S) COM ALERTA(S) COM RESTRIÇÃO(ÕES)



ELEMENTOS IDENTIFICADORES

Placas (PIV)



028 - Sem vestígios de irregularidades.

Gravação do Chassi



018 - Gravação identificadora sem vestígios aparentes de adulteração.

Gravação do Motor



048 - Gravação identificadora confere com os registros dos bancos de dados oficiais.

018 - Gravação identificadora sem vestígios aparentes de adulteração.

Gravação do Câmbio



018 - Gravação identificadora sem vestígios aparentes de adulteração.

074 - Não registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes / BIN

Hodômetro



249 - Registro fotografado/observado.

Eta/VIS



249 - Registro fotografado/observado.

Y ITENS ANALISADOS

Z

Gravação do VIS nas etiquetas

VIS com partim ento do motor

8 - Eta original

VIS do batente da porta

8 - Eta original

VIS do piso/assoalho

8 - Eta original

Gravação do VIS nos Vidros

Para-brisa

089 - Gravação identi{ cadora original/conform e os padrões do fabricante.

Vidro da porta dianteira esquerda

089 - Gravação identi{ cadora original/conform e os padrões do fabricante.

Vidro da porta traseiraesquerda

089 - Gravação identi{ cadora original/conform e os padrões do fabricante.

Vidro da porta dianteira direita

089 - Gravação identi{ cadora original/conform e os padrões do fabricante.

Vidro da porta traseira direita

089 - Gravação identi{ cadora original/conform e os padrões do fabricante.

Vidro traseiro

089 - Gravação identi{ cadora original/conform e os padrões do fabricante.

PIV-Placas de identi{ cação veicular

QR Code

208 - Sem vestígios de irregularidades.

PRH - Pesquisas de Registros e Histórico


Restrições inform adaspor consulta hom ologada.

246 - A responsabilidade pelas inform ações contidas na pesquisa é da Autocredcar, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 27.606.838/0001-80.

247 - Não consta histórico em leilão e/ou rem arketing e/ou venda direta e/ou clubes de vendas e/ou similares, conform e pesquisa anexa ao laudo.

AVALIAÇÃO DE PINTURA


Z




● 1 - Envolvente/para choque dianteiro	Original
● 2 - Painel frontal	Original
● 3 - Paralama dianteiro esquerdo	Original
● 4 - Coluna dianteira esquerda	Original
● 5 - Porta dianteira esquerda	Original
● 6 - Caixa de ar/soleira esquerda	Original
● 7 - Coluna média/central esquerda	Original
● 8 - Porta traseira esquerda	Original
● 9 - Coluna traseira esquerda	Original
● 10 - Paralama/folha lateral traseira esquerda	Original
● 11 - Envolvente para choque traseiro/painel traseiro	Original
● 12 - Painel traseiro	Original
● 13 - Capô/tampa do porta malas/caçamba	Repintada
● 14 - Paralama/folha lateral traseira direita	Repintada
● 15 - Coluna traseira direita	Original
● 16 - Porta traseira direita	Original
● 17 - Coluna média/central direita	Original
● 18 - Caixa de ar/soleira direita	Original
● 19 - Porta dianteira direita	Original
● 20 - Coluna dianteira direita	Original
● 21 - Paralama dianteiro direito	Original
● 22 - Capô/tampa do compartimento do motor	Original
● 23 - Teto/Painel traseiro	Original

☐ AVALIAÇÃO ESTRUTURAL

Z



● 1 - Envolvente/para choque dianteiro	Recuperado
● 2 - Alma para choque diant/painel front infe/crashbox	Original
● 3 - Painel frontal superior	Original
● 4 - Longarina dianteira esquerda	Original
● 5 - Caixa de roda dianteira esquerda	Original
● 6 - Torre do amortecedor dianteiro esquerdo	Original
● 7 - Painel corta fogo	Original
● 8 - Paralama/folha lateral dianteira esquerda	Recuperado
● 9 - Porta dianteira esquerda	Recuperado
● 10 - Caixa de ar/soleira esquerda	Recuperado
● 11 - Assoalho do habitáculo lado esquerdo	Original
● 12 - Coluna dianteira esquerda	Original
● 13 - Coluna media/central esquerda	Recuperado
● 14 - Porta traseira esquerda	Substituído
● 15 - Coluna traseira esquerda	Original
● 16 - Caixa de roda traseira esquerda	Original
● 17 - Folha lateral traseira esquerda	Recuperado
● 18 - Longarina traseira esquerda	Original
● 19 - Envolvente/para choque traseiro	Substituído
● 20 - Capô/tampa do porta malas/caçamba/painel traseiro	Original



● 21 - Painel traseiro	Original
● 22 - Alma do para choque traseiro	Original
● 23 - Assoalho do porta malas/caçamba	Original
● 24 - Longarina traseira direita	Original
● 25 - Caixa de roda traseira direita	Original
● 26 - Folha lateral traseira direita	Original
● 27 - Porta traseira direita	Original
● 28 - Coluna traseira direita	Original
● 29 - Porta dianteira direita	Original
● 30 - Coluna média/central direita	Original
● 31 - Assoalho do habitáculo lado direito	Original
● 32 - Caixa de ar/soleira direita	Recuperado
● 33 - Coluna dianteira direita	Original
● 34 - Para lama/folha lateral dianteira direita	Original
● 35 - Caixa de roda dianteira direita	Original
● 36 - Torre do amortecedor dianteiro direito	Original
● 37 - Longarina dianteira direita	Original
● 38 - Capô/tampa do compartimento do motor	Original
● 39 - Folha do teto/painel traseiro	Original
● 40 - Estrutura do teto	Original

REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Lacre /QR code



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra











RENAULT/SANDERO EXPR 16

CARACTERÍSTICAS:

PLACA		CHASSI		ANO/ FAB	2014
MARCA	RENAULT	MODELO	RENAULT/SANDERO EXPR 16	ANO/MOD	2015
COR	BRANCA	COMBUSTÍVEL	ALCOOL / GASOLINA	UF FATURADO	PR

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

MOTOR		POTÊNCIA	106
NACIONALIDADE	Nacional	CAPACIDADE PASSAGEIROS	5

COMPANHIAS	PORCENTAGEM	STATUS
	100%	
	100%	
	100%	
	100%	

Analizamos apenas o VEÍCULO para apontamento de seguro. A recolha de informações sobre o veículo através de consultas eletrônicas nunca substitui uma consulta completa, sobretudo porque os órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras podem acrescentar, alterar ou eliminar informações "online". Essas informações são confidenciais e devem ser utilizadas apenas para orientar as transações comerciais, sendo o cliente responsabilizado civil e criminalmente por danos causados a terceiros se utilizados em desacordo as leis vigentes. O contratado está limitado à transmissão verídica das informações sobre o veículo cadastrado no banco de dados onde as informações são mantidas. As informações apresentadas nesta consulta foram disponibilizadas na base à data e hora da consulta, sendo que toda informação acima se destina exclusivamente a ser utilizada em colaboração com o processo prudencial do veículo como ferramenta para análise prévia, não como elemento único de decisão para inspeção, vistoria, pericia ou comercialização de veículos. Não é substituto de outras consultas e não somos responsáveis pela recusa de cobertura ou aceitação. As seguradoras se reservam do direito de aceitar ou não o veículo com base em seus próprios critérios ou perfil do motorista. Os dados são atualizados regularmente à medida que as peneiras e tabelas são atualizadas.



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Os seguintes itens, não são verificados no laudo de perícia cautelar : Peças mecânicas, itens de acabamento interno, funcionam ento de peças da suspensão (salvo a conferência das modi{cações feitas no sistema de suspensão, as quais necessitam de autorização do DETRAN),conform e previsto na resolução nº 916/22/08do CONTRAN;
- Também não são verificados no laudo de perícia cautelar : sistema de freio ABS, Air bag, computador de bordo e sistemas eletrônicos.
- ATENÇÃO!o laudo de perícia cautelar , apenas, registra fotogra{cam ente a quilom etragem aparente no hodôm etro do veículo.



Observações

*** NO ATO DA PERÍCIA O VEÍCULO ENCONTRA-SE COM PORTA TRASEIRO DO LADO ESQUERDO E PARA-CHOQUE TRASEIRO SUBSTITUÍDOS.*** PARA-CHOQUE DIANTEIRO, PARA-LAM A EXTERNO DIANTEIRO, CAIXA DE AR DIANTEIRA, PORTA DIANTEIRA, PORTA TRASEIRA, CAIXA DE AR TRASEIRA, FOLHA EXTERNA DA COLUNA MÉDIA (CENTRAL) REGIÃO SUPERIOR, FOLHA EXTERNA DA LATERAL TRASEIRA, BATENTE DA PORTA TRASEIRA AMBOS DO LADO ESQUERDO E CAIXA DE AR TRASEIRO DO LADO DIREITO RECUPERADOS COM PRESENÇA DE MASSA PLÁSTICA.*** AMOLGAMENTOS (AMASSAMENTOS) NA FOLHA INTERNA DA COLUNA MÉDIA (CENTRAL) REGIÃO SUPERIOR DO LADO ESQUERDO E PAINEL TRASEIRO.*** REPINTURA NA FOLHA EXTERNA DA LATERAL TRASEIRO DO LADO DIREITO E TAMPAS DO PORTA-MALAS.*** AVARIAS (RISCOS) EM ALGUMAS PEÇAS DA LATARIA.*** AVARIAS NO SISTEMA DE SEGURANÇA AIRBAG NO PAINEL DE INSTRUMENTOS.***



A Terceira Visão é uma empresa com mais de 30 anos de experiência na realização de perícias e vistorias veiculares. A perícia cautelar feita pela Terceira Visão contém a análise material do veículo, ou seja, seus dados estruturais aparentes, assim com todos os seus elementos de identificação.

Através dos elementos de identificação do veículo, levantados pela Terceira Visão, inicia-se a segunda fase do trabalho: a pesquisa do veículo nos bancos de dados disponíveis.

As pesquisas são feitas por empresas homologadas pela Terceira Visão, cuja atividade é independente desta.

Este trabalho tem o objetivo de fornecer ao cliente o mais completo informativo sobre o veículo pesquisado, dentro das informações disponíveis. Algumas informações podem não estar disponíveis nos bancos de dados das empresas homologadas, ou mesmo estar sob sigilo judicial. Por esta razão, a empresa possui uma obrigação de meio (trazer o melhor resultado) e não possui uma obrigação de resultado (trazer toda a informação existente).

Por fim, sobre as SEGURADORAS, cada companhia possui seus próprios critérios de contratação com seus clientes. Além das condições do veículo, inúmeros outros fatores podem influenciar a decisão da companhia de seguro, tais como o perfil do condutor, sinistralidade do veículo, etc.

Por esta razão, recomenda-se, antes de adquirir um veículo, consultar sua companhia de seguro para saber suas regras de contratação. O TRABALHO DE PERÍCIA CAUTELAR É AUTÔNOMO EM RELAÇÃO ÀS COMPANHIAS DE SEGURO e não podem os garantir a aceitação, ou não, de seu veículo junto a estas empresas.

QUADRO RESUMO

RESTRICÇÕES: NÃO	DÉBITOS: NÃO
LEILÃO 1: NÃO	LEILÃO 2: NÃO
VENDA DIRETA: NÃO	REMARKETING: NÃO
INDÍCIO DE SINISTRO 1: NÃO	INDÍCIO DE SINISTRO 2: NÃO
SINISTRO: NÃO	SITUAÇÃO: CIRCULAÇÃO

BIN + RF



PLACA:	[REDACTED]
PROCEDÊNCIA:	NACIONAL
CHASSI:	[REDACTED]
RENAVAM:	[REDACTED]
NÚMERO DO MOTOR:	[REDACTED]
MOTOR DE FÁBRICA:	[REDACTED]

COR	BRANCA	ANO FAB/MOD	2014/2015
MARCA/MODELO	RENAULT/SANDERO EXPR 16	UF/MUNICIPIO	PR/CORBELIA
CAP. PASSAGEIROS	5	COMBUSTÍVEL	ALCOOL/GASOLINA
POTÊNCIA	106	TIPO	AUTOMOVEL
CARROCERIA	NÃO APLICAVEL	CAIXA DE CÂMBIO	NÃO INFORMADO
NÚMERO DO CÂMBIO	NÃO INFORMADO	NÚMERO DE CARROCERIA	NÃO INFORMADO
EIXOS	2	EIXO AUXILIAR	NÃO INFORMADO
EIXO TRASEIRO DIF.	NÃO INFORMADO	CAPACIDADE DE CARGA	NÃO INFORMADO
CILINDRADAS	1598	REMARCAÇÃO DO CHASSI	NÃO
PESO BRUTO/CMT	1.53/2.33	SITUAÇÃO	CIRCULAÇÃO
DATA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	24/06/2024	MONTAGEM	COMPLETA

RESTRICÇÕES

RESTRICÇÃO FINANCEIRA:	NADA CONSTA	RESTRICÇÃO JUDICIAL:	NADA CONSTA
RESTRICÇÃO TRIBUTARIA:	NADA CONSTA	RESTRICÇÃO ADMINISTRATIVA:	NADA CONSTA

VEÍCULO NÃO POSSUI ROUBO/FURTO ATIVO.

VEÍCULO NÃO POSSUI HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

BASE ESTADUAL

PLACA:	[REDACTED]	PROCEDÊNCIA:	NACIONAL
CHASSI:	[REDACTED]	MOTOR:	[REDACTED]
RENAVAM:	[REDACTED]	COR:	BRANCA
ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO:	2014/2015	MUNICÍPIO/UF:	CORBELIA/PR
QTD. PASSAGEIROS:	5	CAPACIDADE DE CARGA:	0
ESPÉCIE:	PASSAGEIRO	NÚMERO CARROCERIA:	NÃO INFORMADO
CÂMBIO:	NÃO INFORMADO	EIXOS:	2
CATEGORIA:	PARTICULAR	TIPO DO VEÍCULO:	AUTOMÓVEL
TIPO CARROCERIA:	INEXISTENTE	COMBUSTÍVEL:	ÁLCOOL/GASOLINA
MARCA/MODELO:	RENAULT/SANDERO EXPR 16	CMT/PBT:	2,33/1,53
POTÊNCIA:	106	SITUAÇÃO:	CIRCULAÇÃO
CILINDRADAS:	1598		

RESTRICÇÕES

NÃO CONSTAM RESTRICÇÕES PARA A PLACA

RESTRICÇÃO ADMINISTRATIVA:	NADA CONSTA	RESTRICÇÃO FINANCEIRA:	NADA CONSTA
RESTRICÇÃO TRIBUTARIA:	NADA CONSTA	RESTRICÇÃO JUDICIAL:	NADA CONSTA
FURTO:	NADA CONSTA	OUTRAS RESTRICÇÕES	NADA CONSTA

DÉBITOS

NÃO CONSTAM DÉBITOS PARA A PLACA AYT9D73

ALERTA IPVA E LICENCIAMENTO:	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA OU LICENCIAMENTO	ALERTA DE MULTA:	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS
VALOR DPVAT:	0,00	VALOR IPVA:	0,00
VALOR DO LICENCIAMENTO:	0,00	VALOR DAS MULTAS:	0,00

INFORMAÇÕES DO PROPRIETÁRIO

ANTERIOR:

NÃO INFORMADO

ATUAL:

NÃO INFORMADO

COMPARATIVO DE COMPONENTES VEICULARES

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
CHASSI			≡OK
MOTOR			≡OK
COR	BRANCA	BRANCA	≡OK
COMBUSTIVEL	ALCOOL/GASOLINA	ALCOOL/GASOLINA	≡OK

VEÍCULO TEVE GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO

PLACA/UF:		ANO FAB/MOD:	NÃO INFORMADO
RENAVAM:		DOCUMENTO:	XXXXXXXXXX
NOME:	NÃO INFORMADO	CONTRATO:	SIRCAF: SIM 2
FINANCEIRA DOC:	XXXXXXXXXX	FINANCEIRA:	CIA CFI RCI BRASIL
FINANCEIRA CÓDIGO:	NÃO INFORMADO	UF DO GRAVAME:	NÃO INFORMADO
DATA DO GRAVAME:	11/09/2014	SITUAÇÃO:	VEÍCULO TEVE GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO
NUMERO DA RESTRICAO:	10086543	DATAHORA:	11/09/2014

VEÍCULO TEVE GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO

PLACA/UF:		ANO FAB/MOD:	NÃO INFORMADO
RENAVAM:		DOCUMENTO:	XXXXXXXXXX
NOME:	NÃO INFORMADO	CONTRATO:	SIRCAF: SIM 2
FINANCEIRA DOC:	XXXXXXXXXX	FINANCEIRA:	BANCO ITAUCARD SA
FINANCEIRA CÓDIGO:	NÃO INFORMADO	UF DO GRAVAME:	NÃO INFORMADO
DATA DO GRAVAME:	17/09/2019	SITUAÇÃO:	VEÍCULO TEVE GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO
NUMERO DA RESTRICAO:	12568980	DATAHORA:	17/09/2019

VEÍCULO TEVE GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO

PLACA/UF:		ANO FAB/MOD:	NÃO INFORMADO
RENAVAM:		DOCUMENTO:	XXXXXXXXXX
NOME:	NÃO INFORMADO	CONTRATO:	SIRCAF: SIM 2
FINANCEIRA DOC:	XXXXXXXXXX	FINANCEIRA:	BANCO VOTORANTIM S/A
FINANCEIRA CÓDIGO:	NÃO INFORMADO	UF DO GRAVAME:	NÃO INFORMADO
DATA DO GRAVAME:	09/11/2021	SITUAÇÃO:	VEÍCULO TEVE GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO
NUMERO DA RESTRICAO:	13689132	DATAHORA:	09/11/2021

DENATRAN
ROUBO/FURTO ATIVO

NENHUM REGISTRO

COMUNICADO DE VENDA ATIVA

NENHUM REGISTRO

RESTRICÕES JUDICIAL RENAJUD

NENHUM REGISTRO

MULTA RENAINF

NENHUM REGISTRO

RECALL

NENHUM REGISTRO

CERTIFICADO DE SEGURANÇA VEICULAR

NENHUM REGISTRO

LEILÃO 1
 NENHUM REGISTRO DE LEILÃO

LEILÃO 2
 NENHUM REGISTRO DE LEILÃO

VENDA DIRETA
 NENHUM REGISTRO DE OFERTA DE LEILÃO PARA A PLACA AYT9D73

REMARKETING

 NENHUM REGISTRO DE OFERTA DE LEILÃO PARA A PLACA

APONTAMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO

 NADA CONSTA

HISTÓRICO DE AVARIA

 NÃO FOI ENCONTRADO REGISTRO DE HISTÓRICO DE DANOS

SINISTRO (CORTESIA)

 NÃO EXISTE OCORRÊNCIA DE SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL PARA A PLACA

INDÍCIO DE SINISTRO 1

VEÍCULO NÃO POSSUÍ INDÍCIO DE SINISTRO

INDÍCIO DE SINISTRO 2

VEÍCULO NÃO POSSUÍ INDÍCIO DE SINISTRO

DETRAN

PLACA:		RENAVAM:	
TIPO DE FINANCIAMENTO/ RESTRIÇÃO:	NÃO HÁ	SITUAÇÃO:	VIGENTE (EM CIRCULACAO)

ODÔMETRO

DATA	18/06/2024	VALOR	146.050 KM
------	------------	-------	------------

SEGURANÇA VEÍCULAR

 NÃO CONSTAM REGISTROS

AÇÕES TRABALHISTAS - CORTESIA

PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO PERANTE AO TST, FAVOR ACESSAR: [HTTPS://WWW.TST.JUS.BR/CERTIDAO](https://www.tst.jus.br/certidao)

AÇÕES TRABALHISTAS

 NADA CONSTA

DOCUMENTO		CÓDIGO DE AUTENTICIDADE	
EMITIU A CERTIDÃO NEGATIVA?	SIM	EXPIÇÃO	11/10/2024, ÀS 11:55:38
NOME	JUAREZ CARVALHO	TOTAL DE PROCESSOS	0

LINK DA CERTIDÃO

CLIQUE AQUI PARA SER REDIRECIONADO(A) [HTTPS://US-CENTRAL1-INFOIMPLES-DATA.CLOUDFUNCTIONS.NET/INFOIMPLES-STORAGE/16187-J9OHC_DG-FNZVUDMKS4TNGXYYPX177SNMZ489JF1C=1729263340/UZPI6SAHR9CHMBLYE2DG9YYWLLMDVB2DSZWFWAXMU2STL3LUM9ZAH1WBGVZLWFAS10BXAVYXBPL3ZID9JBMRALZ1WMJQXMDXMTTE1NTQWL1VRBVPQA0JNNDLEAXVMZM1XS2PLRECV](https://us-central1-infosimples-data.cloudfunctions.net/infosimples-storage/16187-J9OHC_DG-FNZVUDMKS4TNGXYYPX177SNMZ489JF1C=1729263340/UZPI6SAHR9CHMBLYE2DG9YYWLLMDVB2DSZWFWAXMU2STL3LUM9ZAH1WBGVZLWFAS10BXAVYXBPL3ZID9JBMRALZ1WMJQXMDXMTTE1NTQWL1VRBVPQA0JNNDLEAXVMZM1XS2PLRECV)

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas exclusivamente para a orientação das transações comerciais do CNPJ: 37.625.778/0001-04, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Autocredcar limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados públicas e privadas detentoras das informações. As informações exibidas nesta consulta são as que encontram-se disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao CNPJ: 37.625.778/0001-04 em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. O CNPJ: 37.625.778/0001-04 declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo dessa consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de prudência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para a vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras.